



PREVOST

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001

INFORMATION DE MAINTENANCE

Im98-39



DATE : Février 1999	SECTION : 16
SUJET : ERREUR SUR LE SCHÉMA PNEUMATIQUE	

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars H3-41 et H3-45 Année modèle : 1998 - 1999	Du 2PCH33490W1012621 jusqu'au 2PCH33493X1012680 incl.

DESCRIPTION

Sur les véhicules ci-haut mentionnés équipés de l'option "Kneeling", une erreur s'est glissée entre le schéma électrique et le schéma pneumatique. Le schéma pneumatique devrait indiquer que le connecteur C-108 est relié à l'électrovanne d'échappement (exhaust) alors que le connecteur C-109 est relié à l'électrovanne de commande du ressort pneumatique (bellows control).

Remarque : Aucune modification du véhicule n'est nécessaire, seulement inscrire une note sur le schéma pneumatique à propos du raccordement des connecteurs.

Remarque : Le schéma pneumatique D140219 rev. M et le schéma électrique D060902 page 18.1 sont fournis avec cette information de maintenance.

