

**PREVOST**ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001**BULLETIN
DE
GARANTIE**

Bg09-25

DATE: NOVEMBRE 2009	SECTION: 01 - Moteur
EXPIRATION: NOVEMBRE 2011	
SUJET: SUR LES MOTEURS VOLVO D13 IL Y A POSSIBILITÉ QUE LE TÉMOIN «CHECK ENGINE» S'ALLUME DANS LE TABLEAU DE BORD SUITE AU CODE PID 110	

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2008 – 2009 - 2010	Du 2PCH334968 <u>C710948</u> jusqu'au 2PCH33497 <u>AC711564</u> incl.
Autocars X3-45 Année modèle: 2008 – 2009 - 2010	Du 2PCG334978 <u>C729259</u> jusqu'au 2PCG33494 <u>AC729872</u> incl.
Carrosseries de MTH XLII-45E Année modèle: 2009	<u>2PCY334979C729591</u> - <u>2PCY334969C729596</u> - <u>2PCY334939C729619</u> <u>2PCY3349X9C729620</u> - <u>2PCY334939C729622</u> - <u>2PCY334999C729625</u> <u>2PCY334929C729627</u> - <u>2PCY334969C729629</u> - <u>2PCY334949C729631</u> <u>2PCY334969C729632</u> - <u>2PCY3349X9C729634</u> - <u>2PCY334999C729642</u> <u>2PCY334959C729668</u> - <u>2PCY334909C729738</u> - <u>2PCY334999C729768</u>
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin et équipés du moteur Volvo D13, le logiciel du Système de gestion du moteur [(EMS) (Engine Management System)] doit être mis à jour afin de refléter les dernières améliorations.

Vous devez contacter **Prévost Assistance Service Simplifié (PASS) 1-800-463-7738** pour prendre rendez-vous dans un centre de service Prévost ou chez un Fournisseur de Service Prévost Certifié.

Vous pouvez aussi contacter votre représentant de service Prévost pour connaître le centre de service le plus près de chez vous.

Représentants de Service		
Sylvain St-Amant	Ontario, Quebec	1 888 634-5171
Jean Ruel	Quebec, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, Maine	1 800 380-7738
Brian Godfroid	Washington State, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba	1 866 770-8892
Tommy Nolet	New York State, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Rhode Island	1 800 65-PREVO (77386)
Dave Langlois	Delaware, Maryland, Washington DC, Virginia, West Virginia, North Carolina, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Kentucky	1 866-95-PREVO (77386)
Kevin Laughlin	Missouri, Illinois, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Tennessee, Kansas, Indiana, Michigan	1 800 38-PREVO (77386)
James Malcomb	Mississippi, Oklahoma, Texas, Louisiana, Arkansas, Alaska	1 800 83-PREVO (77386)
Tom Munds	Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Nebraska, Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota, Wyoming	1 877 55-PREVO (77386)
Fernando Martinez	California, Nevada, Oregon	1 800 95-PREVO (77386)
Bryan Joy	Florida, Georgia, Alabama, South-Carolina	1 866 61-PREVO (77386)
Bill Jensen	Hawaii, Motor Home and shell division	1 800 99-PREVO (77386)

MARCHE À SUIVRE

À l'aide de l'outil Premium Tech Tool (PTT), remplacer les sections suivantes du logiciel dans le système de gestion du moteur (EMS).

MSW : 21420978.P01 remplacée par 21429973.P01 - Main s/w

CSW : 21420432.P01 remplacée par 21437884.P01 - D13F435 EM-US07 PREVOST,

21420434.P01 remplacée par 21437885.P01 - D13F485 EM-US07 PREVOST

DST2 : 21420435.P01 remplacée par 21437886.P01 - TYPE-PREVOST

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons une heure (1,0) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 09-25».

Disposition des pièces:

- Rebouter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).