

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG15-08

| | | |
|-------------|--|----------------------------|
| DATE : | FÉVRIER 2015 | SECTION : 18 - Carrosserie |
| EXPIRATION: | FÉVRIER 2017 | |
| SUJET : | INSPECTION DES ÉCROUS DE LA BASE DE SIÈGE CONDUCTEUR | |

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE

Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de **Garantie en ligne** disponible sur le site web de PrevoSt, sous la rubrique Service / Garantie.

| Modèle | VIN |
|---|--|
| | |
| Autocars X3-45 Année modèle: 2015 | <p>Les véhicules uniques suivants :</p> <p>2PCG33499FC73<u>5819</u>; 2PCG33497FC73<u>5821</u>; 2PCG33490FC73<u>5823</u>; 2PCG33492FC73<u>5824</u>; 2PCG33494FC73<u>5825</u>;</p> <p>2PCG33498FC73<u>5830</u>; 2PCG33493FC73<u>5833</u>; 2PCG33495FC73<u>5834</u>; 2PCG33497FC73<u>5835</u>; 2PCG33499FC73<u>5836</u>; 2PCG33490FC73<u>5837</u>; 2PCG33494FC73<u>5839</u>;</p> <p>2PCG33492FC73<u>5841</u>; 2PCG33494FC73<u>5842</u>; 2PCG33496FC73<u>5843</u>; 2PCG33498FC73<u>5844</u>; 2PCG33493FC73<u>5847</u>; 2PCG33495FC73<u>5848</u></p> <p>2PCG33493FC73<u>5850</u>; 2PCG33495FC73<u>5851</u>; 2PCG33499FC73<u>5853</u>; 2PCG33490FC73<u>5854</u></p> |
| <p>Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.</p> | |

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, s'assurer que les écrous identifiés sur la base du siège conducteur sont serrés adéquatement.

MATÉRIEL

Aucune pièce n'est requise pour ce bulletin.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

De chaque côté de la base de siège, s'assurer que les quatre (4) écrous sont serrés. (Fig. 1)

Serrer à 11 lbf-pi (15 N-m)




Figure 1

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP DE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons une demi-heure (0.5h) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG15-08».

AUTRE

| | |
|---------------------|--------|
| Bulletin VBC | N/A |
| Code de bris | 18.03 |
| Code de défaillance | 09 |
| Condition système | B |
| Pièce responsable | 865744 |

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<https://secureus5.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir nos bulletins de garantie par courriel.

