

**PREVOST**

BULLETIN DE GARANTIE

BG16-33A

DATE :	OCTOBRE 2016	SECTION : 01 - Moteur
EXPIRATION:	OCTOBRE 2018	
SUJET :	INSPECTION ET REMPLACEMENT DU DÉCALQUE INFORMATION MOTEUR	

RÉVISION A (nov. 2016): CE BULLETIN DE GARANTIE ANNULE LA VERSION PRÉCÉDENTE

1. Tableau ci-dessous; "Certains véhicules du" était "Du" (autocars et motorisés)

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2015 - 2017	Certains véhicules du 2PCH33496 FC712695 jusqu'au 2PCH33498 HC713480 incl.
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2015 - 2017	Certains véhicules du 2PCVS3497 FC712694 jusqu'au 2PCVS3496 HC713435 incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, remplacer le décalque d'information du moteur situé dans le compartiment moteur.

Plus précisément, le décalque situé sur le couvercle de valves du moteur a les bonnes informations. Cependant, la copie du décalque située sur le panneau vertical présente une mauvaise information sur le numéro de famille de moteurs. Vous devez retirer cette copie et la remplacer par le décalque corrigé.

MESURES CORRECTIVES

Pour respecter les réglementations EPA, le décalque doit être remplacé par un technicien certifié de Prevost. Contactez le centre de services Prevost le plus près pour fixer un rendez-vous à votre convenance afin de réaliser la modification nécessaire. Ayez en main le numéro d'identification de votre véhicule (VIN) et ce bulletin de garantie (WB16-33).

Étant donné que chaque décalque est spécifique au véhicule, allouez quelques jours au centre de services pour le traitement de la demande.

La liste de tous les centres de services est disponible sur le site <https://www.prevostcar.com/service-network>.

Technicien, référez-vous au bulletin ICS16-40 pour connaître tous les détails du remplacement du décalque.

DISPOSITION DES PIÈCES

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (municipaux/provinciaux/fédéraux).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost et sera effectuée sans frais. Le temps estimé pour réaliser ce bulletin est d'environ quinze minutes.

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	18.08
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	012824

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com
en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir
nos bulletins de garantie par courriel.

