

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG15-38A

DATE :	AOÛT 2015	SECTION : 23 - Accessoires
EXPIRATION:	AOÛT 2017	
SUJET :	Support de boyau de lave-glace	

Révision A Ce bulletin remplace toutes les version précédentes
24 aout 2015 Correction de la date d'émission du bulletin.

APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Autocars X3-45 Année modèle: 2015	Du 2PCG33496FC73 5793 jusqu'au 2PCG33495FC73 5851 incl.
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle: 2015	Les véhicules suivants: 2PCCS3492FC73 5792 , 2PCCS3496FC73 5794 , 2PCCS3498FC73 5800 , 2PCC33497FC73 5803 , 2PCCS3495FC73 5804 , 2PCCS3497FC73 5805 , 2PCC33492FC73 5806 , 2PCC33494FC73 5807 , 2PCC33498FC73 5809 , 2PCC33494FC73 5810 , 2PCC33496FC73 5811 , 2PCCS3494FC73 5812 , 2PCC33497FC73 5820 , 2PCC33490FC73 5822 , 2PCCS349XFC73 5829 , 2PCCS3498FC73 5831 , 2PCCS3499FC73 5840
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle: 2015	Les véhicules suivants: 2PCBS3499FC73 5798 , 2PCBS3498FC73 5808 , 2PCBS3497FC73 5816 , 2PCBS3490FC73 5818
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, ajouter une extrusion sur le bras d'essuie-glace pour supporter le boyau de liquide lave-glace.

MATÉRIEL

Commandez le kit **SP15-334** qui inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
300642	Support de boyau	2

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER



Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage est à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel.

Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation à la position OFF.

Atteindre les bras d'essuie-glace du pare-brise.

Installer un support de boyau #300642, Qté 2 sur le bras du parallélogramme ayant le boyau de liquide lave-glace.

Important: *placer tel qu'indiqué, avec l'ouverture en dessous.*



DISPOSITION DES PIÈCES

SVP DE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1.0h) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG15-38».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	23.05
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	300642

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<https://secureus5.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com
en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir
nos bulletins de garantie par courriel.

