

**PREVOST**

BULLETIN DE GARANTIE

BG13-02

DATE :	MARS 2013	SECTION : 23 - Accessoires
EXPIRATION:	MARS 2015	
SUJET :	REPLACEMENT DE LA PORTE MIRROIR	

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE

Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de l'outil **Vehicle Warranty Information** de l'onglet Prevost-Systems du Volvo Trucks Dealer Portal

Modèle	VIN	
Autocars X3-45 Année-modèle : 2011	Du 2PCG33491 <u>BC735002</u> jusqu'au 2PCG33493 <u>BC735048</u> incl.	

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés per ce bulletin, Le miroir du cabinet d'aisances peut se fissurer autour du loquet de serrure lorsqu'on applique une pression. Effectuer le remplacement de la porte miroir.

MATÉRIEL

Commander les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
408334P	Porte miroir assemblée	1
500814	Vis auto taraudeuse PH #6x3/4 BK	10

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

Dans le cabinet d'aisance, sur le mur arrière, ouvrir la porte miroir, enlever les dix vis qui fixent la penture.

Retirer la porte.



Installer la nouvelle porte.



DISPOSITION DES PIÈCES

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons les pièces et une demi-heure (30 min) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de garantie BG13-02».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris (Fail Code)	18.02
Code de défaillance (Defect Code)	09
Condition système (System Condition)	B
Pièce responsable (Causal Part)	408316

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Envoyez-nous un courriel à technicalpublications_prev@volvo.com avec comme objet
"AJOUTER" pour recevoir nos bulletins par courriel.

