

PREVOST

**BULLETIN DE
GARANTIE**

BG23-22A

DATE :	Octobre 2023	SECTION :	18 CARROSSERIE
EXPIRATION:	Octobre 2025		
SUJET :	REPLACEMENT POIGNE SANS BARRURE DE PORTE-COLIS		

Révision: A

Ajout de l'ajustement du trou de la poignée de la porte.

13-12-2023

APPLICATION


<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Autocars H3-45 Année modèle: 2023	Du <u>2PCH33497PC721407</u> jusqu'au <u>2PCH33496PC721446</u> incl.
Autocars X3-45 Année modèle: 2023	Du <u>2PCG33494PC736846</u> jusqu'au <u>2PCG33494PC736877</u> incl.
<p>Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.</p>	

DESCRIPTION


Sur les véhicules visés par ce bulletin, remplacer la poignée de porte sans barrure du porte-colis et le loquet par les nouveaux modèles améliorés 810013 et 313667.

MATÉRIEL


Commandez l'ensemble #WB23-22-1 qui inclut les pièces suivantes : (Modèle H3-45)

Pièce No	Description	Qté
315191	ENSEMBLE DE POIGNEE PORTE-COLIS SANS BARRURE 	14

Commandez l'ensemble #WB23-22-2 qui inclut les pièces suivantes : (Modèle X3-45 sans monte personne)

Pièce No	Description	Qté
315191	ENSEMBLE DE POIGNEE PORTE-COLIS SANS BARRURE 	13

Commandez l'ensemble #WB23-22-3 qui inclut les pièces suivantes : (Modèle X3-45 avec monte personne)

Pièce No	Description	Qté
315191	ENSEMBLE DE POIGNEE PORTE-COLIS SANS BARRURE 	11

Contenu de l'ensemble de poigné #315191:

Pièce No	Description	Qté
810013	POIGNE SANS BARRURE 	1
313667	RECEPTACLE 	1
500638	VIS AUTOPERCANTE PAN PH #8X1/2 Z050 	2
500855	RONDELLE PLATE N500 .188X.438X.049 	2

REMARQUE

*Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.
Un ensemble par porte.*

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel.


Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.


1. Enlever l'ancienne poignée.




2. Enlever l'ancien réceptacle.




3. Installer la nouvelle poignée 810013 en utilisant le support et les vis (2x) inclus avec la poignée.




4. Comment vérifier si la poignée de porte est installé correctement. Voir les photos.
5. Si vous être incapable de l'installer correctement passer à l'étape suivante.



6. Modifier le trou de la poignée de la porte.
7. Utiliser le joint de la poignée comme gabarit de traçage. Marquer l'emplacement des encoches sur la porte.
8. Meuler deux encoches sur le panneau de porte.



9. Installer le réceptacle 313667 avec les vis 500638 (2x) et les rondelles 500855 (2x), utiliser les mêmes trous que l'ancien réceptacle.



DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et la main-d'œuvre (voir tableau ci-dessous) à la réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG23-22A».

Ensemble	Quantité de poignées	Modèle	Main-d'œuvre
WB23-22-1	14	H3-45	3.5
WB23-22-2	13	X3-45 sans monte personne	3.25
WB23-22-3	11	X3-45 avec monte personne	2.75

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	18.15
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	411471

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

