

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG23-37

DATE :	Décembre 2023	SECTION :	06 ÉLECTRIQUE
EXPIRATION :	Décembre 2025		
SUJET :	MODIFICATION DU HARNAIS DU MOTEUR ESSUIE-GLACE		

Version initiale

4-12-2023

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de PrevoSt, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN
Autocars H3-45 Année modèle : 2024	Du <u>2PCH3349XRC721467</u> jusqu'au <u>2PCH3349XRC721615</u> incl.
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle : 2023	Du <u>2PCVS3498PC721468</u> jusqu'au <u>2PCVS3498PC721566</u> incl.
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle : 2024	<u>2PCVS3492RC721582</u> / <u>2PCVS349XRC721605</u> <u>2PCV3349XRC721617</u>
<p>Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.</p>	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, modifier le harnais du moteur d'essuie-glace pour éliminer le risque de corrosion des terminaux du connecteur.

MATÉRIEL

Commandez l'ensemble **WB23-37** qui inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
563145	BOUCHON AMP SEALED 1.5-2.5	2

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout !**



MARCHE À SUIVRE




DANGER


Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.


1. Tirez le levier de déverrouillage situé à l'intérieur du compartiment de service avant pour le déverrouiller.



2. Tirez sur le loquet de sécurité situé sur le côté intérieur supérieur droit de la trappe.
3. Localiser les deux moteurs d'essuie-glace.




4. Localiser le connecteur des moteurs d'essuie-glace.




5. Vérifier si le connecteur a un bouchon dans la cavité vide.

- Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape suivante.
- Si oui, la procédure est terminée.



6. Ajouter le bouchon 563145 dans la cavité vide du connecteur.



DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et ¼ heure (0.25) de main-d'œuvre à la réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG23-37».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	06.15
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	800387

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules ? Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

