

# PREVOST

## BULLETIN DE GARANTIE

### BG23-35

DATE :	Mars 2024	SECTION :	06 ÉLECTRIQUE
EXPIRATION :	Mars 2026		
SUJET :	<b>REPLACEMENT DU HARNAIS DU DPF</b>		

Version initiale

21-03-2024

### APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de <b>SAP</b> ou de <b>Garantie en ligne</b> disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique <b>Service / Garantie</b>.</i>	
Modèle	VIN 
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle : 2023	Du 2PCVS3490 <u>PC721464</u> jusqu'au 2PCVS3495 <u>PC721492</u> incl.
Autocars H3-45 Année modèle : 2024	Du 2PCH33492 <u>RC721463</u> jusqu'au 2PCH33492 <u>RC721494</u> incl.
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle : 2023	2PCBS3494 <u>PC736858</u> 2PCBS3494 <u>PC736861</u> , 2PCBS3495 <u>PC736870</u>
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle : 2023	Du 2PCCS3493 <u>PC736855</u> jusqu'au 2PCC33495 <u>PC736868</u> incl.
Autocars X3-45 Année modèle : 2023	2PCG33494 <u>PC736863</u> , 2PCG33498 <u>PC736865</u> 2PCG33491 <u>PC736867</u> , 2PCG33495 <u>PC736869</u>
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

### DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, la possibilité que le harnais du DPF doive être remplacé pour éviter l'oxydation.

## MATÉRIEL

Commandez l'ensemble **WB23-35-1 (avec modèle H3)** qui inclut les pièces suivantes :

Pièce No.	Description		Qty
060746	HARNAIS DPF VOLVO (H3)		1
8631155	ATTACHE-CÂBLES AVEC SAPIN (50 LBS)		6
504637	ATTACHE-CÂBLES, NYLON NOIR (MOYENNE)		6
504750	ATTACHE-CÂBLES AVEC SAPIN (120 LBS)		2

Commandez l'ensemble **WB23-35-2 (avec modèle X3)** qui inclut les pièces suivantes :

Pièce No.	Description		Qté
060089	HARNAIS DPF VOLVO (X3)		1
8631155	ATTACHE-CÂBLES AVEC SAPIN (50 LBS)		6
504637	ATTACHE-CÂBLES, NYLON NOIR (MOYENNE)		6
504750	ATTACHE-CÂBLES AVEC SAPIN (120 LBS)		3

D'autres pièces pouvant être requises :

Pièce No	Description	Qté
564099	RUBAN TISSUS, PROTECTION 150°C - NOIR	REQUIS

### REMARQUE

*Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.*

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



# La sécurité avant tout!



## MARCHE À SUIVRE



**DANGER**



Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.


## A) INSPECTION DU HARNAIS

### INSPECTION DU HARNAIS MODÈLE H3


1. Pousser vers le haut la poignée pour ouvrir la porte du DPF.



2. Localiser le connecteur B97.





3. Enlever un pied de la gaine de protection à partir du connecteur B97.
4. Vérifier s'il y a des fils avec une épissure, voir image.
  - Si oui, passez à l'étape suivante.
  - Sinon, réinstaller la gaine de protection et sécuriser le harnais pour compléter la procédure.




## INSPECTION DU HARNAIS MODÈLE X3


1. Tirer la tige vers le bas pour ouvrir la porte du DPF



2. Localiser le connecteur B97.




3. Enlever un pied de la gaine de protection à partir du connecteur B97.
4. Vérifier s'il y a des fils avec une épissure, voir image.
  - Si oui, passez à l'étape suivante.
  - Sinon, réinstaller la gaine de protection et sécuriser le harnais pour compléter la procédure.




## B) REMPLACEMENT DU HARNAIS

### REPLACEMENT DU HARNAIS MODÈLE H3


5. Couper tous les attache-câbles qui sécurisent le harnais DPF.
6. Débrancher le harnais.



7. Installer le nouveau harnais DPF 060746.
8. Sécuriser le harnais avec les attache-câbles 8631155 (6x), 504637 (6x) et 504750 (2x).



9. Démarrer le véhicule et s'assurer qu'il n'y a pas des codes d'erreur.
10. Fermer la porte du DPF.



## REPLACEMENT DU HARNAIS MODÈLE X3


5. Couper tous les attache-câbles qui sécurisent le harnais DPF.
6. Débrancher le harnais.



7. Installer le nouveau harnais DPF 060089.
8. Sécuriser le harnais avec les attache-câbles 8631155 (6x), 504637 (6x) et 504750 (3x).



9. Démarrer le véhicule et s'assurer qu'il n'y a pas des codes d'erreur.
10. Fermer la porte du DPF.



## DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

## GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et la main-d'œuvre comme suit la réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur [www.prevostcar.com](http://www.prevostcar.com) (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG23-35».

Inspection du harnais uniquement

½ heure (0,5) de main-d'œuvre

Inspection et remplacement du harnais

2 heures (2.0) de main-d'œuvre

## AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	06.15
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	060746

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :

<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

**Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à [technicalpublications\\_prev@volvo.com](mailto:technicalpublications_prev@volvo.com) en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.**

