

# PREVOST

## BULLETIN DE GARANTIE

Bg01-10

ENREGISTRÉ - REGISTERED  
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : Octobre 2001	SECTION : 18 - Carrosserie
EXPIRATION: Octobre 2002	
SUJET : INSTALLATION D'UN DÉCALQUE SUR LA BARRE DE DÉVERROUILLAGE DES FENÊTRES D'URGENCE	

### APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars XLII-45 Année modèle : 2000 - 2002	 Du 2PCX3349XY1027089 jusqu'au 2PCX3349721027719 incl.

### DESCRIPTION

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il se peut que l'installation obligatoire selon la norme FMVSS de décalques d'identification des issues de secours ait été omise. Une vérification est nécessaire afin de s'assurer que les décalques sont présents.

### MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
400543	Décalque autocollant	1

*Remarque : Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.*

### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement :** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Vérifier à l'intérieur du véhicule que les décalques ont été installés.
2. Si les décalques sont manquants, commander le nombre requis (Prévost #400543).
3. Couper les deux flèches aux extrémités de chaque décalque et apposer aux endroits désignés (voir les figures 1 et 2).




FIGURE 1




FIGURE 2

## GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost Car. Nous vous rembourserons les pièces et ¼ heure (0,25) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 01-10».

### Disposition des pièces :

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).