

NOUVEAUX PORTE-CLÉS ÉMETTEUR ET MODULE RÉCEPTEUR DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE PORTES SANS CLÉS

Révision: A

Ajout d'un lien vers les instructions de programmation

06 Oct. 2020

MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
563541	Nouvel ensemble module récepteur	A/B
563542	Nouveau porte-clés émetteur	A/B
IS-03103	Instruction Sheet	1
FI-03103	Feuille d'instructions	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

Le fournisseur a interrompu la production des anciens porte-clés émetteurs 562674 et des anciens modules récepteurs 562673.

NOTE

Utiliser deux nouvelles pièces (563541 et 563542) si une des anciennes pièces doit être remplacée (porte-clé émetteur ou module récepteur).

L'inscription à l'arrière de l'ancien porte-clés émetteur indiquait GQ43VT4T alors que l'inscription sur le nouveau porte-clés indique CWTWB1U331.

Les instructions de programmation (en anglais) apparaissent dans le manuel du propriétaire [PA-1513](#) sous "Other Features" au paragraphe "KEYLESS ENTRY SYSTEM", sous paragraphe « PROGRAMMING TRANSMITTERS ». Scanner le code QR pour télécharger le PDF sur votre téléphone ou tablette.

Vous pouvez également taper l'adresse suivante pour afficher la liste des sections du manuel <https://techpub.prevostcar.com/fr/manuels-liste/36/pa-1513>.



FIGURE 1: CODE QR

MARCHE À SUIVRE

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

LES PHOTOS SUIVANTES PERMETTRONT DE MIEUX IDENTIFIER LES COMPOSANTES.

