



PREVOST

INFORMATION DE MAINTENANCE

Im98-11C

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : Décembre 1998	SECTION : 07
SUJET : RAPPEL DE ALLISON TRANSMISSION	

RÉVISION : C

LES XL-45 ENTERTAINER SONT MAINTENANT INCLUS DANS LE RAPPEL DE ALLISON

APPLICATION

Modèle	VIN															
Autocar XL-40 Année modèle : 1994 – 1996	Du 2P9L33406R1001824 jusqu'au 2PCL33408T1025690 incl.															
Autocar XL-45 Année modèle : 1995 – 1996	Du 2P9L33490S1001497 jusqu'au 2PCL33498T1025736 incl.															
XL-45 Entertainer Année modèle : 1994 – 1995	<table border="0"> <tr> <td>2P9E33492R1001893</td> <td>2P9E33498S1001417</td> <td>2P9E33498S1001546</td> </tr> <tr> <td>2P9E33492R1001925</td> <td>2P9E33494S1001443</td> <td>2P9E3349XS1001564</td> </tr> <tr> <td>2P9E33499R1001971</td> <td>2P9E33490S1001458</td> <td>2P9E33495S1001567</td> </tr> <tr> <td>2P9E33490R1001972</td> <td>2P9E33499S1001474</td> <td>2P9E33498S1001627</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2P9E33491S1001498</td> <td>2P9E33491S1001632</td> </tr> </table>	2P9E33492R1001893	2P9E33498S1001417	2P9E33498S1001546	2P9E33492R1001925	2P9E33494S1001443	2P9E3349XS1001564	2P9E33499R1001971	2P9E33490S1001458	2P9E33495S1001567	2P9E33490R1001972	2P9E33499S1001474	2P9E33498S1001627		2P9E33491S1001498	2P9E33491S1001632
2P9E33492R1001893	2P9E33498S1001417	2P9E33498S1001546														
2P9E33492R1001925	2P9E33494S1001443	2P9E3349XS1001564														
2P9E33499R1001971	2P9E33490S1001458	2P9E33495S1001567														
2P9E33490R1001972	2P9E33499S1001474	2P9E33498S1001627														
	2P9E33491S1001498	2P9E33491S1001632														
Autocars de la série "H3" SAUF Autocars H3-40 Année modèle : 1994 – 1996	<p>2P9H33495R1001012</p> <p>ET</p> <p>Du 2P9H33494R1001020 jusqu'au 2PCH33411T1011385 incl.</p>															

DESCRIPTION :

Procéder aux modifications des véhicules ci-haut mentionnés, selon la campagne de rappel de Allison Transmission (97C7), en copie ci-jointe.