



PREVOST

INFORMATION DE MAINTENANCE

Im99-22

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : Août 1999	SECTION : 7 Transmission
SUJET : TEST DE CONTAMINATION AU GLYCOL DE L'HUILE À TRANSMISSION	

RÉVISION : 1

Ce test s'applique à tous les véhicules à transmission automatique Allison, avec ou sans l'option "Ralentisseur"

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars XL-40, XL-45 Année modèle : depuis 1993	Tous les véhicules à transmission automatique Allison
Carrosseries d'autocars XL-40(M), XL-45(M5), ME Année modèle : depuis 1993	
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle : depuis 1993	
Carrosseries d'autocars VIP-45 Année modèle : depuis 1993	

DESCRIPTION

Prevost Car désire informer sa clientèle qu'il est possible d'**acheter** l'ensemble # 683904 GLYCHECK pour détecter la présence de glycol (liquide de refroidissement) dans l'huile de la transmission. La présence de glycol peut causer de sévères dommages à la transmission et engendrer des coûts de réparation très élevés. L'ensemble GLYCHECK est complet et comprend le matériel nécessaire pour effectuer un test.

MATÉRIEL

L'ensemble # 683904 GLYCHECK comprend :

Description	Qté
Bouteille de mélange avec solution acide	1
Capsule de réactif blanc	1
Capsule de réactif pourpre	1
Instruction sheet IS-99901	1
Feuille d'instruction FI-99901	1

Remarque : Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.