



**PREVOST**

## CAMPAGNE DE RAPPEL

**CR13-53**

DATE : AOÛT 2013	SECTION : 06-Électricité
SUJET : Photométrie des feux de position	

### APPLICATION

#### AVIS AUX CENTRES DE SERVICE

Vérifier que ce rappel s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de l'outil **Vehicle Warranty Information** de l'onglet Prevost-Systems du Volvo Trucks Dealer Portal

Modèle	VIN	
Autocars X3-45 Année-modèle : 2013 - 2014	Du 2PCG33491DC73 <b>5388</b> jusqu'au 2PCG33491EC73 <b>5487</b> incl.	
Autocar de tournée Le Mirage XL-II Année-modèle : 2013	<i>Véhicules uniques: 2PCYS3497DC73<b>5404</b>, 2PCY33491DC73<b>5461</b>, 2PCYS3490DC73<b>5468</b>, 2PCY33499DC73<b>5479</b></i>	

Cette campagne n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par cette campagne seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

### DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce rappel, l'intensité des feux de position dépasse la valeur permise prescrite dans la norme 108 portant sur le système d'éclairage et dispositifs rétro réfléchissants du règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

Cela pourrait induire en erreur les conducteurs suivant le véhicule sur l'intention de freiner.

Une mise à jour logicielle du multiplex corrige ce problème.


### MATÉRIEL

Aucun matériel n'est requis pour effectuer ce bulletin.

### OUTILS SPÉCIAUX

Vous aurez besoin d'un ordinateur portable muni du logiciel VPG et du câble interface.

### MARCHE À SUIVRE





## DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Effectuer la mise à jour logicielle du multiplex avec VPG en choisissant les listes compilées aux versions suivantes, selon le type de véhicule :

**Autocars X3-45:**

Complist 06100058, rev P10 and up.

**Autocars de tournée Le Mirage XLII:**

Complist 06100061, rev P12 and up.

## GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons les pièces et une demi-heure (0.5h) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Campagne de rappel CR13-53». **Vous devez aussi compléter le formulaire de «Certification de campagne de rappel» fourni avec ce bulletin et le retourner avec votre réclamation (A.F.A.) pour être remboursé.**

## AUTRE

Bulletin VBC	n/a
Code de bris (Fail Code)	06.27-1
Code de défaillance (Defect Code)	4-49
Condition système (System Condition)	R
Pièce responsable (Causal Part)	umisc

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :  
<http://prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.





**Certification de  
campagne de rappel  
(Ref: CR13-53)**

**NUMÉRO DE SÉRIE:**

2	P	C																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EFFECTUÉ PAR		PROPRIÉTAIRE/OPÉRATEUR	
Nous attestons par la présente que les instructions relatives à la Campagne de rappel CR13-53 ont été effectuées.			
Nom: _____		Nom: _____	
Adr: _____		Adr: _____	
Tél: _____		Tél: _____	
Fax: _____		Fax: _____	
Signature : _____		Signature : _____	
Date: _____		Date: _____	

**Si l'information ci-dessus est inexacte ou que vous ne possédez plus ce véhicule, veuillez compléter la section suivante et nous la retourner.**

**NOUVEAU PROPRIÉTAIRE** \_\_\_\_\_

**COMPAGNIE:** \_\_\_\_\_

**ADRESSE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TÉLÉPHONE:**

**TÉLÉCOPIEUR:**

**S.V.P. retourner ce document complété avec votre formulaire A.F.A.**