

**PREVOST**

CAMPAGNE DE RAPPEL

CR15-03B

DATE : MARS 2015	SECTION : 23-Accessoires
SUJET :	INSPECTION ET REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS MANUELS DE MARQUE KIDDE

RÉVISION B: Cette campagne de rappel remplace les précédentes.
01 mai 2015 : Identification par code numérique. Fig. 2

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de PrevoSt, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2014 - 2015	Du 2PCH33495 <u>EC712508</u> jusqu'au 2PCH33496 <u>FC712860</u> incl.
Autocars X3-45 Année modèle: 2014 - 2015	Du 2PCG33497 <u>EC735557</u> jusqu'au 2PCG33491 <u>FC735832</u> incl.
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2014, 2015	Du 2PCVS3496 <u>EC712524</u> jusqu'au 2PCVS3498 <u>FC712848</u> incl
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle: 2014, 2015	Du 2PCBS3495 <u>EC735537</u> jusqu'au 2PCBS3496 <u>FC735838</u> incl
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle: 2014, 2015	Du 2PCCS3494 <u>EC735534</u> jusqu'au 2PCCS3499 <u>FC735840</u> incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, certains extincteurs à utilisation unique de marque Kidde pourraient être visés par une non-conformité sécuritaire. Dans certaines conditions, lorsque le levier est actionné à de multiples reprises, l'extincteur pourrait ne pas se vider complètement tel que requis.

En cas d'incendie l'extincteur pourrait ne pas fonctionner correctement ce qui augmente le risque de blessure. Effectuer une inspection et un remplacement selon les instructions de ce document.

MATÉRIEL

Commandez SR15-03 qui inclut :

Pièce No	Description	Qté
901360	Extincteur 2 1/2lb	2

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Dans les autocars, les deux extincteurs sont habituellement situés sous les sièges de la première rangée dans le véhicule.

S'il s'agit d'un véhicule destiné à la conversion, ils seront situés en arrière du siège conducteur temporaire.

Les véhicules convertis pourraient ne pas avoir ce type d'extincteur selon le convertisseur et les options choisies. L'emplacement précis de l'extincteur sera différent d'un véhicule à l'autre.




Figure 1 : Position habituelle de l'extincteur.

2. L'extincteur visé est de marque Kidde de format 2 ½ lb, classe A-B-C avec poignée de plastique, (Fig. 1)

Numéro de pièce Prévost **901360**.

Inspectez le code numérique à dix chiffres imprimé sur le cylindre près de la base.

La plage d'extincteurs visés est déterminée par ces cinq chiffres dans le code.

2013: de XXXX**20413**X à XXXX**36513**X

2014: de XXXX**00114**X à XXXX**28814**X

À titre d'exemple prenons le code numérique 0101**273145**.

Les chiffres **27314** indiquent une fabrication le 273^e jour de 2014, soit le 30 septembre 2014. L'extincteur serait donc visé par le rappel.

Remplacer l'extincteur. S'assurer que le nouvel extincteur ne fait pas partie de la plage ci-dessus.



Figure 2

DISPOSITION DES PIÈCES

CLIENTS : Ne pas retourner les pièces. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

CENTRES DE SERVICE : Contactez le département de recouvrement de garantie pour les instructions de retour de pièces de garantie.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et trente minutes (30 min) de main-d'œuvre sur réception des pièces et d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie CR15-03».

Si vous ne souhaitez pas obtenir de remboursement mais seulement nous signaler que le rappel a été effectué, veuillez compléter le formulaire de «Certification de campagne de rappel» fourni avec ce bulletin et nous le retourner par courriel à prevost.onlinewarranty@volvo.com ou par fax au 418-831-9301.

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	23.08
Code de défaillance	09
Condition système	R
Pièce responsable	901360

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com
en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir
nos bulletins de garantie par courriel.





**Certification de
campagne de rappel
(Ref: CR15-03)**

NUMÉRO DE SÉRIE:

2	P	C																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EFFECTUÉ PAR		PROPRIÉTAIRE/OPÉRATEUR	
Nous attestons par la présente que les instructions relatives à la Campagne de rappel CR15-03 ont été effectuées.			
Nom: _____		Nom: _____	
Adr: _____		Adr: _____	
Tél: _____		Tél: _____	
Fax: _____		Fax: _____	
Signature : _____		Signature : _____	
Date: _____		Date: _____	

Si l'information ci-dessus est inexacte ou que vous ne possédez plus ce véhicule, veuillez compléter la section suivante et nous la retourner.

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE _____

COMPAGNIE: _____

ADRESSE: _____

TÉLÉPHONE:

TÉLÉCOPIEUR:

S.V.P. retourner ce document complété avec votre formulaire A.F.A.