

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

Bg02-11

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : Mai 2002	SECTION : 06 - Électricité
EXPIRATION: Mai 2003	
SUJET : PROTECTION DES CIRCUITS 103 ET 7B DANS LE COMPARTIMENT DE SERVICE AVANT	

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars XL2-45 Année modèle: 2000 - 2002	Du 2PCX33491Y1027031 jusqu'au 2PCX3349721027901 incl.

DESCRIPTION

Pour les véhicules ci-dessus mentionnés équipés du système d'abaissement de la suspension avant seulement (Front Kneeling) mais sans l'option du système de relèvement (High Buoy) ou d'abaissement (Low Buoy) de toute la suspension, un tube thermorétrécissable doit être rajouté au bout du fil des circuits 103 et 7B.

MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
561918	Tube thermorétrécissable	1

Remarque : Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte du compartiment de service avant.
2. Localiser les fils 103 et 7B (voir figure 1).




FIGURE 1 : EMBLACEMENT DES FILS DANS LE COMPARTIMENT DE SERVICE AVANT

3. Couper la longueur de tube nécessaire pour isoler le bout de chaque fil.
4. Insérer chaque fil dans un tube thermorétractable puis chauffer le tube.
5. Fixer les fils dans le compartiment.
6. Refermer la porte du compartiment de service avant.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost Car. Nous vous rembourserons les pièces et un quart d'heure (0,25) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 02-11».

Disposition des pièces:

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).