

PREVOST

**BULLETIN DE
GARANTIE**

BG13-32A

DATE :	JUIN 2013	SECTION : 04 - Échappement
EXPIRATION:	JUIN 2015	
SUJET :	REPLACEMENT DE LA SONDE NOx ET PROGRAMMATION	

RÉVISION A CETTE RÉVISION REMPLACE LES PRÉCÉDENTES
Ajout d'un véhicule

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE

Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de l'outil **Vehicle Warranty Information** de l'onglet Prevost-Systems du Volvo Trucks Dealer Portal

Modèle	VIN
Autocar H3-45 Année-modèle : 2013	 2PCH3349XDC712146, 2PCH33494DC712191 2PCH33494DC712272, 2PCH33499DC712364 2PCH33490DC712365, 2PCH33492DC712366 2PCH33496DC712368, 2PCH33496DC712371 2PCH33498DC712372, 2PCH33491DC712374 2PCH33493DC712375, 2PCH33495DC712376 2PCH33497DC712377, 2PCH33499DC712378 2PCH33490DC712379, 2PCH33497DC712380* 2PCH33498DC712386*, 2PCH33499EC712415 *Mise à jour du programme seulement
Carrosserie H3 VIP Année-modèle : 2013	2PCVS349XDC712248, 2PCVS3490DC712369 2PCVS3492DC712373, 2PCV33490DC712384
Autocar X3-45 Année-modèle : 2012 - 2013	2PCG33496CC735241, 2PCG33499DC735316 2PCG33491DC735388, 2PCG33492DC735433
Carrosserie Le Mirage XLII Année-modèle : 2013	2PCYS3492DC735374

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Pour les véhicules visés par ce bulletin, la sonde NOx du système d'échappement doit être remplacée. Également, une mise à jour du programme du module de contrôle est requise.

Cette mise à jour doit être effectuée pour le contrôle des émissions dans certains états incluant la Californie.

Ce bulletin devrait être effectué par du personnel technique qualifié dans un centre de service Prevost. Veuillez prendre rendez-vous dans le centre de service le plus près de vous.

MATÉRIEL

Commandez les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
22014032	Sonde NOx, câblage et module	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.



AVERTISSEMENT

Les composantes du système d'échappement sont extrêmement chaudes et pourraient provoquer de graves brûlures. Toujours se tenir à l'écart des composantes brûlantes du système d'échappement. Laisser le système d'échappement refroidir avec d'effectuer des travaux.


Veillez prendre note que cette marche à suivre doit être effectuée dans un centre de service Prevost.

1. Ouvrir la porte d'accès au SCR.
2. Noter le numéro de série du nouveau module avant l'installation.
(Situé à l'endos du module).





3. Remplacer la sonde NOx 21636088 par 22014032.
4. Serrer la sonde à 37 lbf-ft
5. Serrer les vis de montage à 7 lbf-ft (89 lbf-in)
6. Fixer le câblage avec les clips et attache-câbles.
7. Mettre à jour le programme de l'EMS avec PTT 2.0.
8. Effectuer la programmation MID 128 pour mettre à jour le programme et le « dataset » à la dernière version disponible.



DISPOSITION DES PIÈCES

- Retourner à Prévost avec le formulaire A.F.A. pour un remboursement complet.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1.0h) de main-d'œuvre sur réception des pièces et d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de garantie BG13-32A».

AUTRE

Bulletin VBC	
ode de bris	04.04-1
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	21636088

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :

prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Envoyez-nous un courriel à

technicalpublications_prev@volvo.com avec comme
objet "AJOUTER" pour recevoir nos bulletins par courriel.

