

MATÉRIEL

Commandez les pièces suivantes :

| Pièce No | Description | Qté |
|----------|--|--------------|
| 563692 | Broche femelle / 20-16 / AMP | 1 |
| 563623 | Joint en about / 16-14 / Bleu / Thermo | 1 |
| 560661 | Fil calibre 16 Jaune GXL | À Déterminer |

D'autres pièces pouvant être requises:

| Pièce No | Description | Qté |
|----------|----------------|-----|
| 560008 | Module Gateway | 1 |

OUTILS SPÉCIAUX

| Part No. | Description | Qty |
|----------|--|-----|
| - | Ordinateur portable avec VPG et câble d'interface. | 1 |

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

ÉTAPE A:

A. INSPECTION ET REMPLACEMENT DU MODULE « GATEWAY ».

A1. Retirer le couvercle de tableau de bord (5 vis).



Figure 1

- A2. Localisez le module « gateway ». Il est installé à plat en arrière de la section gauche du tableau de bord.
- A3. Vérifier la version du module (Fig 4). Si la révision est : **SM320 REV:A SW REV:1.00 et plus**, passer à l'**ÉTAPE B** suivante.




Figure 2

- A4. Sinon, démontez le module (2 vis) et débranchez le connecteur.
- A5. Gardez le module pour la réclamation de garantie.
- A6. Remplacez-le par un nouveau module **565921**, la révision du module doit être **SM320 REV:A SW REV:1.00 et plus**.




Figure 3



Figure 4

ÉTAPE B:

B. MODIFICATION DE L'ALIMENTATION

- B1. Débrancher le connecteur au module Gateway A139.
- B2. Trouver le fil **439** sur la broche **1** du connecteur. (Fig 5)
- B3. Couper à environ deux pouces (50mm) du connecteur. (Fig 5)

Protéger et sceller l'extrémité qui vient du tableau de bord avec de la gaine thermo rétrécissable.




Figure 5

- B4. Passer un fil jaune 16ga **GXL** (560661 ou équiv.) du module A44 dans le compartiment de service avant (FJB) jusqu'au module Gateway.

Dénuder le fil 439 venant du module Gateway, broche 1 du connecteur.

Utiliser une épissure en about thermo-rétrécissable 563623 pour effectuer la connexion avec le nouveau fil. (Fig 6)




Figure 6

B5. Brancher le nouveau fil à **A44:J1** en ajoutant la broche 563692. (Fig 7)

Broche 5 : H3-45 VIP et X3-45 VIP.

Broche 6 : H3 BUS et X3-45 BUS

B6. Ensuite, passez à la mise à jour du programme du véhicule, « COMPLIST 2014 ».

X3BUS - 06100058 P21 *et plus*

H3 BUS - 06100060 P26 *et plus*

VIP/Maisons - 06100061 P25 *et plus*

B7. S'assurer que tous les contrôles du volant fonctionnent correctement:

- Régulateur de vitesse
- Pare-soleil
- Contrôles du radio
- Etc.




Figure 7

DISPOSITION DES PIÈCES

Pour obtenir un remboursement complet, les pièces remplacées doivent être retournées à Prevest conformément aux 'Instructions d'expédition de retour de pièces de garantie' disponibles sur <https://www.prevestcar.com/fr/content/les-documents-de-garantie>. Svp joindre dans l'envoi une copie de la réclamation de garantie.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevest. Sur réception des pièces et d'un formulaire de réclamation, nous vous rembourserons les pièces et selon les travaux effectués, la main-d'œuvre suivante :

ÉTAPE A et ÉTAPE B: une heure (1h) de main d'œuvre (nombre restreint de véhicules)

ÉTAPE B seulement: une demi-heure (1/2h) de main d'œuvre.

Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevestcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG14-42».

AUTRE

| | |
|---------------------|--------|
| Bulletin VBC | n/a |
| Code de bris | 06.27 |
| Code de défaillance | 49 |
| Condition système | B |
| Pièce responsable | 382446 |

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir nos bulletins de garantie par courriel.

