




PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG25-21

DATE :	Juillet 2025	SECTION : 18 CARROSSERIE
EXPIRATION:	Juillet 2027	
SUJET :	REPLACEMENT DE LA PLAQUE DE VIN	

Version initiale

08-07-2025

APPLICATION



AVIS AUX CENTRES DE SERVICE		
Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.		
Modèle	VIN	
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2025	<u>2PCVS3490SC722025</u> <u>2PCVS3494SC722061</u> <u>2P9VS3497SC110023</u> <u>2P9VS3492SC110026</u> <u>2P9VS3496SC110031</u> <u>2P9VS349XSC110033</u> <u>2P9VS3495SC110036</u>	
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle: 2024	<u>2PCCS3491RC734122</u>	
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.		

DESCRIPTION




Sur les véhicules visés par ce bulletin, vous devez remplacer la plaque VIN, la plaque de conformité et les autocollants de contrôle des émissions du véhicule. Ce bulletin doit être performé par un représentant Prevost.

MATÉRIEL

Liste de pièces pour H3-45 VIP:

Pièce No	Description	Qté
400640	PLAQUE VIN 	1
406838	PLAQUE CONFORMITÉ 	1
010623	DÉCALQUE CONTROLE DES EMISSIONS DU VÉHICULE FRANCAIS 	1
010624	DÉCALQUE CONTROLE DES EMISSIONS DU VÉHICULE ANGLAIS 	1
504107	RIVET POP DOME AL OE 1/8 (0.250_0.312) 	4
7771942	FICHE D'ENREGISTREMENT 	1
85152363	DECALQUE – CAMPAGNE EMISSION 	1

Liste de pièces pour X3-45 VIP:

Pièce No	Description	Qté
400640	PLAQUE VIN 	1
408339	PLAQUE CONFORMITÉ 	1
010623	DÉCALQUE CONTROLE DES EMISSIONS DU VÉHICULE FRANCAIS 	1
010624	DÉCALQUE CONTROLE DES EMISSIONS DU VÉHICULE ANGLAIS 	1
504107	RIVET POP DOME AL OE 1/8 (0.250_0.312) 	6
500437	RONDELLE PLATE Z050 .125X.375X.04 	2
7771942	FICHE D'ENREGISTREMENT 	1
85152363	DECALQUE – CAMPAGNE EMISSION 	1

D'autres pièces être requises.

Pièce No	Description	Qté
506790	RUBAN AD2 PE N/A BK 1/16"X1/2"X200'	QR
680437	RUBAN AD2 TRANSFERT TAPE N/A CLR 0.005"X1	QR
682989	DISSOLVANT DE SILICONE	QR

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.


Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

REPLACEMENT DE LA PLAQUE VIN H3 VIP-45


1. Localiser la plaque VIN sur le montant avant gauche, près du pare-brise (côté conducteur). Elle est visible de l'extérieur.




2. Retirer l'ancienne plaque VIN et la mettre au rebut.




3. Nettoyer la surface avec le dissolvant de silicone 682989.



4. Installer le ruban adhésif double face 506790 sur la nouvelle plaque VIN 400640.




5. Installer la nouvelle plaque VIN 400640 sur le montant avant gauche.




REPLACEMENT DE LA PLAQUE DE CONFORMITÉ H3 VIP-45


1. Localiser la plaque de conformité au bas du tableau de bord gauche.




2. Percer les rivets (4x), retirez l'ancienne plaque de conformité et mettre au rebut.



3. Installer le ruban double face 680437 sur la nouvelle plaque de conformité 406838.




4. Installer la plaque de conformité 406838 au bas du tableau de bord gauche à l'aide des rivets 504107.




REPLACEMENT DU DÉCALQUE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS H3 VIP-45


1. Ouvrir le compartiment moteur arrière.




2. Localiser les autocollants de contrôle des émissions du véhicule (2x) à l'intérieur du compartiment moteur.




3. Retirer les anciens décalques de contrôle des émissions du véhicule (2x) et les mettre au rebut.



4. Nettoyer la surface avec le dissolvant de silicone 682989.



5. Installer les nouveaux décalques 010623 et 010624 relatives au contrôle des émissions du véhicule à l'intérieur du compartiment moteur.




REPLACEMENT DE LA PLAQUE VIN X3 VIP-45


1. Localiser la plaque VIN sur le montant avant gauche, près du pare-brise (côté conducteur). Elle est visible de l'extérieur.




2. Retirer les vis (2x) et enlever le panneau de finition supérieur.




3. Retirer les vis (3x) et retirer le couvercle du pilier.




4. Percer les rivets (2x) et retirer l'ancienne plaque VIN et la mettre au rebut.




5. Installer la nouvelle plaque VIN 400640 sur le couvercle du pilier avant gauche avec les rivets 504107 (2x) et les rondelles 500437 (2x).



6. Réinstaller le couvercle du pilier avec les vis (3x).




7. Réinstaller le panneau de finition supérieur avec les vis (2x).




REPLACEMENT DE LA PLAQUE DE CONFORMITÉ X3 VIP-45


1. Localiser la plaque de conformité au bas du tableau de bord gauche.



2. Percer les rivets (4x), retirez l'ancienne plaque de conformité et mettre au rebut.



3. Installer le ruban double face 680437 sur la nouvelle plaque de conformité 408339.




4. Installer la plaque de conformité 408339 au bas du tableau de bord gauche à l'aide des rivets 504107.




REPLACEMENT DU DÉCALQUE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS X3 VIP-45


1. Ouvrir le compartiment moteur arrière.




2. Localiser les autocollants de contrôle des émissions du véhicule (2x) à l'intérieur du compartiment moteur.




3. Retirer les anciens décalques de contrôle des émissions du véhicule (2x) et les mettre au rebut.



4. Nettoyer la surface avec le dissolvant de silicone 682989.



5. Installer les nouveaux décalques 010623 et 010624 relatives au contrôle des émissions du véhicule à l'intérieur du compartiment moteur.



INSTALLION DE L'AUTOCOLLANT DE LA CAMPAGNE

1. Apposer l'autocollant de confirmation d'exécution p/n 85152363 (Figure 1) comme montré Figure 2 & Figure 23.

[illegible]

Figure 1: autocollant de confirmation d'exécution




Figure 2: SÉRIE X3



Figure 3: SÉRIE H3

2. Sur l'autocollant de confirmation d'exécution de la campagne, indiquez que la campagne est terminée. Utilisez un type permanent de marqueur / sharpie pour écrire:
 - Le numéro de rappel., BG25-21
 - La date d'exécution (MM/JJ/AAAA)
 - Le code de la succursale/centre de services)
3. Un certificat de confirmation d'exécution de campagne de rappel de contrôle des émissions est également fourni dans le kit. Remplissez les informations appropriées et donnez le certificat au client / propriétaire du véhicule. Une image du certificat est incluse à la fin de ce document advenant le cas où le certificat fourni serait endommagé. **De préférence, utilisez celui inclus dans le kit.**

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1,0) de main-d'œuvre à la réception et d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie).

- Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG25-21».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	18.00
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	400640

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :

<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à prevost.techpub@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.



**CERTIFICAT CONCERNANT L'ACHÈVEMENT DU RAPPEL DES NORMES
D'ÉMISSIONS (à conserver dans le véhicule)**

----- CUT HERE -----

Vehicle Emissions Recall – Proof of Correction/ Rappel d'émissions des véhicules – Preuve d'exécution																								
License Number/Numéro d'immatriculation	Make/Marque	Year Model/Année Modèle	Model/Modèle	Vehicle Identification Number/Numéro d'identification du véhicule <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Manufacturer/Fabriquant:		Recall Number/Numéro de rappel:																						
The above described vehicle has been repaired, modified to address the Emissions Related Recall that is listed above / Ce véhicule a été réparé ou modifié dans le but de répondre au rappel inscrit ci-dessus concernant le contrôle des émissions.																								
Branch/Prevost representative Succursale/Représentant Prévost		Repair carried out at (address, city, state/province) Réparé à (adresse, ville, province)																						
Authorized Signature/Signature du représentant autorisé X _____																								
Return this certificate to DMV only when required - otherwise keep in the vehicle / Conservez ce certificat dans le véhicule																								
7771942																								

----- CUT HERE -----