



PREVOST

**INFORMATION
DE
MAINTENANCE**

im97-11



DATE: Nov.97	SECTION: 22
SUJET: ENTRETIEN DU MOTEUR D'ÉVAPORATEUR	

Application:

Modèle	VIN
Tous les véhicules XL avec système de climatisation central Année modèle: 1995 - 1996	Du 2PCE33492T1025885 jusqu'au 2PCL33496V1026175 incl.
Tous les véhicules H3 Année modèle: 1995 - 1996	Du 2PCH33491T1011506 jusqu'au 2PCH33496V1011858 incl.

DESCRIPTION

Si le moteur d'évaporateur de votre véhicule devient défectueux, il se peut qu'il ne soit pas nécessaire de le remplacer complètement. Il faut remplacer seulement les roulements à billes et installer un des deux ensembles d'isolation des boulons et du moteur qui sont mentionnés ci-dessous.

Remarque: Si les boulons sont de 8mm (5/16"), il faut utiliser l'ensemble #453088. Si les boulons sont de 9.5mm (3/8"), il faut utiliser l'ensemble #453121.

MATÉRIEL

L'ensemble #453088 inclut les pièces suivantes (boulons 8mm (5/16")).

Pièce No	Description	Qté
452896	Isolant	1
500441	Rondelle plate zinguée	4
500476	Rondelle-frein fendue	4
502723	Rondelle plate de Nylon	4
504503	Douille de Nylon	4
FI-96010	Instruction Sheet	1
IS-96010	Feuille d'instructions	1

L'ensemble #453121 inclut les pièces suivantes (boulons 9.5mm (3/8"))..

Pièce No	Description	Qté
452896	Isolant	1
5001242	Douille de Nylon	4
500220	Rondelle plate zinguée	4
500546	Rondelle-frein fendue	4
FI-96010	Instruction Sheet	1
IS-96010	Feuille d'instructions	1

Il faut aussi commander deux nouveaux roulements à billes. Pour celui de gauche, le numéro Prévost est #562520. Pour celui de droite, le numéro Prévost est #561210.

Vérifier si les balais du moteur évaporateur sont usés. S'ils sont de la même hauteur que le porte-balais, il faut alors les remplacer (Prévost #561202, Qté:4).