



PREVOST

**INFORMATION
DE
MAINTENANCE**

im97-15A



DATE: Nov 97	SECTION: 18
SUJET: Nouveau loquet avec graisseur	

Rev. A: Correction du numéro Prévost du deuxième ensemble.

APPLICATION:

Modèle	VIN
Tous les autocars H3-40, H3-41 et H3-45 Année modèle: 1990 - 1997	Du 2P9H3340XL1001029 jusqu'au 2PCH33497V1012078 incl.
Toutes les maisons motorisées H3-45VIP Année modèle: 1995 - 1997	Du 2P9V33494S1001057 jusqu'au 2PCV33495V1012079 incl.

DESCRIPTION

Afin d'éviter que l'eau et le sel détériorent le mécanisme, un loquet muni d'un graisseur est disponible pour les portes de service des véhicules H3. Les deux ensembles suivants contiennent un loquet et une feuille d'instructions qui explique comment installer ce dernier.

MATÉRIEL

L'ensemble #285832 doit être commandé pour la porte radiateur, la porte moteur droite, la porte du compartiment principal d'alimentation et la porte de service avant. Il inclut les pièces suivantes.

Pièce No	Description	Qté
780588	Loquet	1
FI-97037	Feuille d'instructions	1
IS-97037	Instruction Sheet	1

L'ensemble #285833 doit être commandé pour la porte radiateur, la porte moteur droite, la porte du compartiment d'alimentation et la porte de service avant. Il inclut les pièces suivantes.

Pièce No	Description	Qté
780587	Loquet	1
FI-97037	Feuille d'instructions	1
IS-97037	Instruction Sheet	1