

PREVOST

INFORMATION DE MAINTENANCE

Im 97-36




DATE: Février 1998

SECTION: 18

SUJET: REMPLACEMENT DES SOUPAPES DU MODULE
DE PORTE SEDAN DES AUTOCARS DE SÉRIE H.

APPLICATION:

| Modèle | VIN |
|---|--|
| Autocars de série H * Année modèle: 1994- 1998 |  Du 2P9H33495R1001012 jusqu'au 2PCH33499W1012388 incl. |

DESCRIPTION

Une utilisation intensive du système d'ouverture de porte sedan pourrait dans certains cas mettre les électrovannes du système (solenoid valves) hors service. La sollicitation trop importante dans ces circonstances spéciales peut griller le bobinage des électrovannes du module de contrôle de porte. L'ensemble proposé amène la solution à ce problème.

MATÉRIEL

| Pièce No | Description | Qté |
|----------|--|-----|
| 285921 | Nouveau distributeur assemblé avec connections. (Feuilles d'instructions incluses) | 1 |

Remarque: Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.