


PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG14-39

DATE :	SEPTEMBRE 2014	SECTION :	22 - Chauffage et Climatisation
EXPIRATION:	SEPTEMBRE 2016		
SUJET :	INSPECTION CÂBLE DE PUISSANCE ET AJOUT D'UN DÉCALQUE		

APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2014, 2015	Certains véhicules dans l'intervalle suivant: Du 2PCH33494 <u>EC712662</u> jusqu'au 2PCH3349X <u>FC712702</u>
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2014	Véhicule unique 2PCVS3494 <u>EC712666</u>
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, inspectez un câble de puissance allant au moteur de ventilateur de condenseur. Ensuite, ajoutez un décalque à l'intérieur du couvercle du boîtier de contrôle du système CVC.

MATÉRIEL

Commandez les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
069158	DECALQUE, HVAC AC CTRL H3	1

REMARQUE
<i>Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.</i>


MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte de l'évaporateur du côté rue. Démontez le couvercle du boîtier de contrôle et le couvercle d'accès au moteur de ventilateur.



2. Inspecter le câble de puissance à l'endroit indiqué dans l'image.



- Couper l'attache de nylon sur le dessus du boîtier de ventilateur pour avoir du jeu sur le câble. Ajuster pour donner le jeu approprié.



- Nettoyer le couvercle à l'alcool. Puis laisser sécher.
- Coller l'étiquette #069158 à l'intérieur du couvercle du boîtier de contrôle CVC. (Flèche)
- Ré-installer les couvercles.



DISPOSITION DES PIÈCES

SVP DE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de PrevoSt. Nous vous rembourserons les pièces et trente minutes (1/2h) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevoStcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG14-39».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	22.00
Code de défaillance	9
Condition système	B
Pièce responsable	069158

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://prevoStparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir nos bulletins de garantie par courriel.

