

PREVOST

Bulletin de garantie

95-18

Date: **Mai 1995**

Section: **6**

Sujet: **INSTALLATION D'UNE DIODE DANS LE COMPARTIMENT DES BATTERIES**

Application:

Modèle	VIN	
Autocar XL-40' Année modèle: 1994, 1995	de 2P9L33408R1001775 à 2P9L33409R1001994 inclusivement et de 2P9L33408S1001409 à 2P9L33403S1001558 inclusivement	

DESCRIPTION

Dans le but d'éliminer les bruits que peut causer dans le système de sonorisation la soupape du système de chauffage central lors de sa décharge, le département d'ingénierie de Prevost Car a apporté une modification que vous pouvez effectuer sur votre véhicule. Pour effectuer cette modification, suivez la marche à suivre suivante.

MATERIEL

Pièce No	Description	Qté
-----	Diode assemblé (inclus avec ce bulletin)	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. À l'intérieur du dernier compartiment à bagage, ouvrir le compartiment des batteries.
2. Après avoir dévissé les écrous des bornes #4 et #20 (Fig. 1), installer la diode assemblée entre ces deux bornes et reposer les écrous.

Remarque: Sur certains véhicules, il est possible que le fil et la diode soient déjà installés, dans ce cas, ne pas procéder à l'installation décrite à l'étape 2.




FIGURE 1

Attention: L'extrémité du fil où est située la diode doit être installée sur la borne #4.