

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG15-14

DATE :	MAI 2015	SECTION : 04 - Échappement
EXPIRATION:	MAI 2017	
SUJET :	Drain du diffuseur de gaz d'échappement	

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE

*Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de **Garantie en ligne** disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.*

Modèle	VIN
Autocars X3-45 Année modèle: 2014 – 2015	Du 2PCG33499EC73 <u>5754</u> jusqu'au 2PCG33496FC73 <u>5843</u> incl.

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, l'extrémité inférieure du drain du diffuseur d'échappement pourrait ne pas être correctement fixée.

MATÉRIEL

Commandez les pièces suivantes:

Pièce No	Description	Qté
5011119	ADAPTATEUR / 1/2NPT-Fx1/2NPT-M	1

D'autres pièces pouvant être requises:

Pièce No	Description	Qté
680107	LOCTITE #567 SCELLANT DE FILETS, BLANC, 50ml	A/R

REMARQUE
Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.



MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Dans le compartiment moteur, inspectez l'extrémité inférieure du tube de drain du diffuseur et s'assurer qu'il y a une longueur suffisante pour que le collet.
2. Si ce n'est pas le cas, dévisser le collet pour libérer le tube.





3. Ajouter l'adaptateur #5011119 à la connexion supérieure.
4. Resserrer le collet inférieur.

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP DE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons trente minutes (30min) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG15-14».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	04.03
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	040863

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<https://secureus5.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com
en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir
nos bulletins de garantie par courriel.

