

PREVOST

INFORMATION DE MAINTENANCE

lm98-36



DATE: AOÛT 1998 SECTION: 22

SUJET: MODIFICATION DU CIRCUIT DES VENTILATEURS DU CONDENSEUR

APPLICATION

Modèle	VIN	V.N. ELIBRIDADISTI PREVOST CAR INC.
Tous les autocars XL et les carrosseries d'autocars M-40 Année modèle: 1997 - 1999	Du 2PCM334	402 <u>V</u> 102 <u>6275</u> jusqu'au 2PCM33499 <u>X</u> 102 <u>6680</u> incl.
Véhicules XL-45E Année modèle: 1997 - 1998	Du 2PCE334	199 <u>V</u> 102 <u>6258</u> jusqu'au 2PCE33493 <u>W</u> 102 <u>6631</u> incl.

DESCRIPTION:

Il est possible de modifier le circuit électrique des ventilateurs du condenseur pour que, en cas de bris du relais R29, un des deux moteurs de ventilateurs soit toujours alimenté.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les)interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte du compartiment du condenseur (voir figure 1). Localiser à droite de ce compartiment, la boîte blanche de jonction de l'air climatisé. Dévisser les vis du couvercle de la boîte et retirer le couvercle:




Figure 1: Compartiment du condenseur, modèle typique.

- 2. Repérer le relais R29 (voir figure 2) dans la boîte de jonction de l'air climatisé;
- 3. Dévisser le fil 90G du relais R29 et le brancher sur l'autre borne du relais R29, du même côté que le fil 90C. Le résultat de ce changement est illustré à la figure 3;
- 4. Replacer le couvercle de la boîte de jonction de l'air climatisé puis refermer la porte du compartiment du condenseur. Remplacer l'ancien schéma électrique par le nouveau, fourni en annexe.

Remarque:

- Le diagramme électrique de l'annexe 1 s'applique aux M-40 et aux M-45E;
- Celui de l'annexe 2 est valable pour les autocars XL-40;
- Quant au diagramme de l'annexe 3, il concerne les autocars XL-45.




Figure 2: Aspect initial des connections du relais R29 dans la boîte de jonction de l'air climatisé.




Figure 3: Aspect final des connections du relais R29 dans la boîte de jonction de l'air climatisé.

