

PREVOST

INFORMATION DE MAINTENANCE

Im99-16

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001




PREVOST

| | |
|--|--------------------------|
| DATE : Avril 1999 | SECTION : 06 Electricité |
| SUJET : AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DU CÂBLE 12VF ET DU DISJONCTEUR CB4 | |

Remarque importante : Cette modification est recommandée par Prévost Car dans le but d'améliorer les performances de votre véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.

APPLICATION

| Modèle | VIN |
|---|--|
| Autocars H3-41 et H3-45 Année modèle: 1998 - 1999 |  2PCH33494W1012234 ET Du 2PCH3349XW1012285 jusqu'au 2PCH33491X1012869 incl. |
| Carrosseries d'autocar H3-45 VIP Année modèle: 1998 - 1999 | Du 2PCV33497W1012294 jusqu'au 2PCV33494X1012870 incl. |

DESCRIPTION

Pour augmenter la puissance du circuit des accessoires, un ensemble comprenant un disjoncteur plus puissant et un câble de remplacement 12VF de plus grande capacité est disponible.

MATÉRIEL

L'ensemble #065060 inclut les pièces suivantes :

| Pièce No | Description | Qté |
|----------|------------------------|-----|
| 063365 | Câble AWG #4 | 1 |
| 562687 | Disjoncteur CB4 | 1 |
| IS-98133 | Instruction Sheet | 1 |
| FI-98133 | Feuille d'instructions | 1 |

Remarque : Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.