

# PREVOST

# BULLETIN DE GARANTIE

ENREGISTRÉ-REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE: Février 2003 SECTION: 23 - Accessoires

Bg03-05

**EXPIRATION: Février 2005** 

SUJET: APPLICATION D'UNE BANDE PROTECTRICE SUR

LES PAROIS LATÉRALES PEINTES DES

**RALLONGES COULISSANTES** 

## **APPLICATION**

Modèle	VIN	PREVOST CAR INC.	
Carrosseries d'autocar H3-45 VIP avec option "Rallonge coulissante (slide-out)" Année modèle: 2000 - 2004	2PCV33496 <u>Y</u> 101 <u>4010</u> 2PCV33491 <u>3</u> 101 <u>4392</u>	2PCV33493 <u>3</u> 101 <u>4345</u> 2PCV33496 <u>3</u> 101 <u>4419</u>	
	2PCV33490 <u>3</u> 101 <u>4433</u>	2PCV33498 <u>3</u> 101 <u>4437</u>	
	2PCV33491 <u>3</u> 101 <u>4439</u> 2PCV33490 <u>3</u> 101 <u>4447</u>	2PCV33493 <u>3</u> 101 <u>4443</u> 2PCV33496 <u>3</u> 101 <u>4453</u>	
	2PCV33497 <u>3</u> 101 <u>4462</u>	2PCV33496 <u>3</u> 101 <u>4467</u>	
	2PCV33491 <u>3</u> 101 <u>4523</u> 2PCV3349131014568	2PCV3349X <u>3</u> 101 <u>4553</u> 2PCV3349741014589	
	2PCV33491 <u>3</u> 101 <u>4604</u>	2PCV33490 <u>3</u> 101 <u>4626</u>	
Carrosseries d'autocar XL2-45 avec option <u>"Rallonge coulissante (slide-out)"</u> Année modèle: 2000 - 2004	Du 2PCW33492 <u>Y</u> 102 <u>7003</u> jusqu'au 2PCW33496 <u>2</u> 102 <u>7898</u> incl.		
	ainsi que		
	2PCW33496 <u>3</u> 102 <u>7966</u>	2PCW33498 <u>3</u> 102 <u>7970</u>	
	2PCW3349X <u>3</u> 102 <u>7985</u>	2PCW33499 <u>3</u> 102 <u>7993</u>	
	2PCW33494 <u>3</u> 102 <u>7996</u>	2PCW3349X <u>3</u> 102 <u>8005</u>	
	2PCW33495 <u>4</u> 102 <u>8009</u>	2PCW33495 <u>3</u> 102 <u>8011</u>	
	2PCW33496 <u>3</u> 102 <u>8017</u>	2PCW33491 <u>3</u> 102 <u>8023</u>	
	2PCW33490 <u>3</u> 102 <u>8045</u>	2PCW33497 <u>3</u> 102 <u>8060</u>	
	2PCW33498 <u>3</u> 102 <u>8066</u>	2PCW33497 <u>3</u> 102 <u>8074</u>	
	2PCW33492 <u>3</u> 102 <u>8080</u>	2PCW3349X <u>3</u> 102 <u>8098</u>	
	2PCW33491 <u>3</u> 102 <u>8104</u>	2PCW33497 <u>3</u> 102 <u>8110</u>	

2PCW33493 <u>3</u> 102 <u>8119</u>	2PCW33493 <u>3</u> 102 <u>8122</u>
sauf	
2PCW33495 <u>2</u> 102 <u>7844</u>	2PCW33498 <u>2</u> 102 <u>7871</u>
2PCW33494 <u>2</u> 102 <u>7883</u>	2PCW3349X <u>2</u> 102 <u>7886</u>
2PCW33493 <u>2</u> 102 <u>7888</u>	2PCW33491 <u>2</u> 102 <u>7890</u>
2PCW33495 <u>2</u> 102 <u>7892</u>	

#### DESCRIPTION

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, une bande protectrice de vinyle est ajoutée sur les parois latérales peintes des rallonges coulissantes dans le but d'empêcher les impuretés provenant du joint d'étanchéité de souiller la peinture. Il est possible que cette amélioration ait déjà été effectuée en usine sur votre véhicule, si c'est le cas, ne pas tenir compte de ce bulletin.

#### MATÉRIEL

Pièce No	Description	
684460	Jeu de bandes de vinyle autocollantes noires de 40 mm de largeur	1

**Remarque :** Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

### **MARCHE À SUIVRE**

**Avertissement :** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

**Remarque**: En plus du matériel mentionné auparavant, vous devez vous procurer un couteau de type «Exacto», du dégraisseur, un linge sans charpie et une palette de plastique.


1. Faire sortir la rallonge coulissante d'environ 2 pieds.

**Remarque**: S'assurer que la bande protectrice de vinyle est bien requise. La bande n'est requise que si la paroi latérale a été peinte. Ne pas appliquer de bande protectrice sur le verre ou si la paroi ne comporte gu'une couche d'apprêt.

- 2. Nettoyer la surface de la paroi latérale avec le dégraisseur. Bien essuyer le solvant avant qu'il n'ait le temps de s'évaporer.
- 3. Dérouler les bandes protectrices de vinyle, mesurer et prédécouper les longueurs nécessaires.
- 4. Décoller la pellicule de protection sur environ 4 po. Positionner une bande protectrice sur chaque paroi latérale et aussi en dessous de la rallonge (voir les figures 1, 2 et 3).

**Remarque :** Ne pas appliquer de bande protectrice sur les zones indiquées à la figure 2. S'assurer que la bande protectrice est bien positionnée car elle est difficile à retirer une fois installée.

5. Entourer votre palette de plastique du linge sans charpie puis appuyer sur la bande en prenant bien soin de détacher la pellicule de façon graduelle. Utiliser la palette pour éliminer les bulles d'air, ne pas essayer de coller la bande protectrice au complet avant de passer la palette.



Remarque : Si la bande protectrice a besoin d'être remplacée partiellement ou entièrement, utiliser un

**Remarque**: Si la bande protectrice a besoin d'etre rempiacee partiellement ou entierement, utiliser un séchoir à cheveux pour la chauffer afin de faciliter le décollement.

#### **GARANTIE**

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost Car. Nous vous rembourserons les pièces et une demi-heure (0,5) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 03-05».

#### Disposition des pièces:

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).