

PREVOST

**BULLETIN
DE
GARANTIE**

Bg04-02

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : Avril 2004	SECTION : 07 - Transmission
EXPIRATION: Avril 2006	
SUJET: REMPLACEMENT DU CONTACTEUR DE SÉCURITÉ DE DÉMARRAGE DE LA TRANSMISSION ZF ASTRONIC	

APPLICATION

Modèle	VIN										
Autocar H3-41, H3-45 avec transmission ZF Astronic Année modèle: 2004	<p style="text-align: center;">Les véhicules suivants:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">2PCH3349941014705</td> <td style="width: 50%;">2PCH3349341014795</td> </tr> <tr> <td>2PCH3349641014774</td> <td>2PCH3349X41014826</td> </tr> <tr> <td>2PCH3349141014777</td> <td>2PCH3349341014828</td> </tr> <tr> <td>2PCH3349141014780</td> <td>2PCH3349141014830</td> </tr> <tr> <td>2PCH3349241014786</td> <td>2PCH3349541014832</td> </tr> </table>	2PCH334994101 4705	2PCH334934101 4795	2PCH334964101 4774	2PCH3349X4101 4826	2PCH334914101 4777	2PCH334934101 4828	2PCH334914101 4780	2PCH334914101 4830	2PCH334924101 4786	2PCH334954101 4832
2PCH334994101 4705	2PCH334934101 4795										
2PCH334964101 4774	2PCH3349X4101 4826										
2PCH334914101 4777	2PCH334934101 4828										
2PCH334914101 4780	2PCH334914101 4830										
2PCH334924101 4786	2PCH334954101 4832										
Autocar XLII-45 avec transmission ZF Astronic Année modèle: 2004	<p style="text-align: center;">Les véhicules suivants:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">2PCX3349441028135</td> <td style="width: 50%;">2PCX3349041028228</td> </tr> </table>	2PCX334944102 8135	2PCX334904102 8228								
2PCX334944102 8135	2PCX334904102 8228										

DESCRIPTION

Le fabricant de la transmission ZF Astronic a informé Prévost Car qu'un problème peut survenir avec le contacteur de sécurité de démarrage. Ce contacteur est un dispositif de sécurité qui empêche le démarrage du moteur si la transmission n'est pas au point mort.

Le ressort du contacteur peut se briser. Le contacteur demeure alors engagé même si la transmission est au point mort, rendant impossible le démarrage du moteur.

Il est donc nécessaire de remplacer ce contacteur par un nouveau type de contacteur sur toutes les transmissions ZF dont le numéro de série est inférieur à 250872. Selon nos informations, tous les véhicules listés plus haut répondent à ce critère.

MATÉRIEL

Commander les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
571925	Contacteur de sécurité de démarrage ZF	1
571924	Joint d'étanchéité	1

Remarque : Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Soulever le véhicule.
2. Vérifier le numéro de série de la transmission ZF Astronic sur la plaque signalétique apposée sur le côté droit (voir figure 1). Si le numéro de série est inférieur à 250872, il est nécessaire de remplacer le contacteur de sécurité de démarrage.




FIGURE 1: PLAQUE SIGNALÉTIQUE

FIGURE 2: INSTALLATION DU CONTACTEUR DE SÉCURITÉ

3. Déconnecter puis retirer le contacteur ainsi que le joint d'étanchéité.

Remarque : Pour l'étape 4, un cliquet avec une douille longue 27mm à 12 pans est nécessaire (figure 2).

4. Appliquer une petite quantité de graisse sur le piston du contacteur. Positionner le joint d'étanchéité et visser le nouveau contacteur en place. Serre à un couple de 50 Nm (37 lb•pi) (figure 2). Reconnecter le contacteur.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost Car. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1,0) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie Bg04-02».

Disposition des pièces:

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).