**PREVOST**ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001**BULLETIN
DE
GARANTIE**

Bg09-23

DATE : JANVIER 2010	SECTION : 23 - Accessoires
EXPIRATION: JANVIER 2012	
SUJET : BRIDE DE FIXATION DU TUYAU D'ÉCHAPPEMENT DU PRÉCHAUFFEUR	

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2009 - 2010	2PCH334939C711413 – 2PCH334919C711426 – 2PCH334979C711432 2PCH334969C711454 – 2PCH334989C711455 – 2PCH3349X9C711456 2PCH334919C711457 – 2PCH334939C711458 – 2PCH334919C711460 2PCH334939C711461 – 2PCH334929C711466 – 2PCH334949C711467 2PCH334969C711468 – 2PCH33499AC711470 – 2PCH33492AC711472 2PCH33498AC711475 – 2PCH33491AC711477 – 2PCH33493AC711478 2PCH33495AC711479 – 2PCH3341XAC711486 – 2PCH33494AC711487 2PCH33496AC711488 – 2PCH33496AC711491 – 2PCH33491AC711494 2PCH3349XAC711509 – 2PCH33496AC711510 – 2PCH33498AC711511 2PCH3349XAC711512 – 2PCH33491AC711513 – 2PCH33495AC711515

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin et équipés d'un préchauffeur, il y a possibilité que la bride de fixation du tuyau d'échappement du préchauffeur ne soit pas positionnée correctement.

S'assurer que la bride de fixation est située au-dessus du panneau garde-boue et non en-dessous.


MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

INSPECTION



1. Vérifier si la bride de fixation du tuyau d'échappement du préchauffeur se trouve au-dessus ou en-dessous du panneau garde-boue qui se trouve au-dessus de la roue gauche arrière de l'essieu porteur.
2. Dans le cas où la bride est située en-dessous, il faut la démonter et la repositionner.



RELOCALISATION

1. Démonter l'aile gauche arrière.
2. Retirer la bride située sous le panneau garde-boue et la repositionner au-dessus du panneau.
3. Remonter l'aile gauche arrière.



GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons ½ heure (0,5) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 09-23».

Disposition des pièces:

- Rebouter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).