



**PREVOST**

**INFORMATION  
DE  
MAINTENANCE**

**IM16-31**

DATE : OCTOBRE 2016	SECTION : 18 - Carrosserie
SUJET : AMÉLIORATION DU LOQUET SUR PORTES DU COMPARTIMENT À BAGAGES	

**REMARQUE IMPORTANTE**

*Cette modification est recommandée par PrevoSt dans le but d'améliorer les performances de votre véhicule. Noter par contre qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.*

**APPLICATION**

Modèle	VIN
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle : 2016	Certains véhicules du 2PCH33491 <u>GC713173</u> jusqu'au 2PCH33491 <u>GC713349</u> incl.
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle : 2016	Les véhicules suivants: 2PCVS3491 <u>GC713180</u> , 2PCV33494 <u>GC713218</u> , 2PCVS3493 <u>GC713231</u> , 2PCVS3494 <u>GC713237</u> , 2PCVS349X <u>GC713243</u> , 2PCVS3499 <u>GC713248</u> , 2PCVS349X <u>GC713257</u> , 2PCVS3498 <u>GC713273</u> , 2PCV33496 <u>GC713303</u> , 2PCVS3499 <u>GC713315</u> , 2PCV33490 <u>GC713345</u>

**DESCRIPTION**

Sur les véhicules visés par cette information de maintenance, il est possible de remplacer le loquet sur les portes des compartiments à bagages par une version améliorée.

**MATÉRIEL**

Autocars **H3-45** et **H3-41**, commander l'ensemble **MI16-31-1** :

Pièce No	Description	Qté
564272	Loquet assemblé, Droit	1
504637	Serre-câbles, 13in LG	2
780340	Clip pour tige	1

**H3-45 VIP:** commander **MI16-31-2**, un ensemble par porte à ouverture *horizontale*:

Pièce No	Description	Qté
287846	Loquet assemblé, Droit	1
504637	Serre-câbles, 13in LG	2
780340	Clip pour tige	1

**H3-45VIP:** commander **MI16-31-1**, un ensemble par porte à ouverture *verticale*:

Pièce No	Description	Qté
564272	Loquet assemblé, Droit	1
504637	Serre-câbles, 13in LG	2
780340	Clip pour tige	1

**REMARQUE**

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

**MARCHE À SUIVRE**



**DANGER**

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type "Commuter", placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.



Figure 1: Porte bagage

1. Sur les portes bagages, trouver l'assemblage de loquet avec micro-interrupteur. (Figure 1)

2. Confirmer visuellement que la plaque de protection est bien installée sur le micro interrupteur. (Figure 2)

Si la plaque est présente, fin de la procédure.

Si la plaque n'est pas présente, passer aux étapes suivantes.




Figure 2

3. Préparation en vue de l'enlèvement. (Figure 3)

**A** Débrancher le connecteur.

**B** Couper les serre-câbles.

**C** Enlever le clip de la tige.

Libérer le clip en le pivotant hors de la tige. (Figure 2)

Puis tirer la tige hors du clip. Enlever le clip du levier de loquet. Jeter.




Figure 3: Clip de tige




Figure 4

4. Enlever l'ensemble de loquet (deux vis). Garder la quincaillerie pour réutilisation. (Figure 4)
5. Installer le nouveau loquet.  
Serrer les vis à **7 lb-pi**.
6. Brancher le connecteur au faisceau de câblage de la porte. (A, Figure 3)
7. Fixer le câble avec de nouveaux serre-câbles. (B, Figure 3)
8. Installer le nouveau clip 780340 sur le levier de loquet. Glisser la tige dans le clip. Pivoter le clip sur la tige.
9. S'assurer que la porte fonctionne adéquatement.



Figure 5

## DISPOSITION DES PIÈCES

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).



Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : <http://techpub.prevostcar.com/fr/>  
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Envoyez-nous un courriel à [technicalpublications\\_prev@volvo.com](mailto:technicalpublications_prev@volvo.com) avec comme objet "AJOUTER" pour recevoir nos bulletins par courriel.