

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG24-17

DATE :	Mai 2024	SECTION : 18
		CARROSSERIE
EXPIRATION:	Mai 2026	
SUJET :	RENFORCEMENT DE LA FIXATION DES TUYAUX EN PVC À L'INTÉRIEUR DES COMPARTIMENTS À BAGAGES	

Version initiale

17-05-2024

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE

*Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de **Garantie en ligne** disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique **Service / Garantie**.*

Modèle	VIN
Autocars H3-45 Année modèle: 2024	  Du 2PCH33491 <u>RC721552</u> jusqu'au 2PCH33497 <u>RC721586</u> incl.

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, des colliers de serrage doivent être ajoutés pour améliorer la fixation des tuyaux en PVC dans les compartiments à bagages.

MATÉRIEL

Commandez l'ensemble WB24-17 qui inclut les pièces suivantes :

Part No.	Description	Qty
211136	SUPPORT 	3
500957	VIS TARAUDEUSE, BDG PH N500 #10X3/4 	3
504026	COLLIER DE SERRAGE SS/CS 71-95 	3

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.


Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

LOCALISATION DES TUYAUX EN PVC


1. Ouvrir les portes du premier et du cinquième compartiment à bagages côté rue.




2. Localiser les deux (2) tuyaux en PVC à fixer à l'intérieur du premier compartiment à bagages.




3. Localiser le tube de structure auquel seront attachés les tuyaux en PVC à l'intérieur du premier compartiment à bagages.



4. Localiser le tuyau en PVC à fixer à l'intérieur du cinquième compartiment à bagages.




5. Localiser le tube de structure auquel sera attaché le tuyau en PVC à l'intérieur du cinquième compartiment à bagages.




INSTALLATION DES COLLIERS DE SERRAGE


1. Agrandir un de trous existant sur le support 21136 à l'aide d'une perceuse équipée d'une mèche 3/16 po.




2. Défaire le collier de serrage 504026.
3. Attacher le collier de serrage autour du tuyau en PVC.




4. Insérer le support 211136 entre le tuyau en PVC et le collier de serrage.
5. Placer le trou de 3/16 po du support contre le tube de structure.




6. Serrer le collier de serrage pour maintenir le support en place.



7. Utiliser le support comme gabarit pour percer un trou de 9/64 po dans le tube de structure.



8. Fixer le support au tube de structure avec la vis 500957.



9. Répéter les étapes pour les deux autres tuyaux en PVC.

10. Fermer les portes des compartiments à bagages.

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et 1 heure de main-d'œuvre à la réception du formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie).

- Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG24-17».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	18.08
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	211136

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :

<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

