

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG24-36

DATE :	Avril 2025	SECTION : 01 MOTEUR
EXPIRATION:	Avril 2027	
SUJET :	REPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT SECONDAIRE DES RENSEIGNEMENTS MOTEUR	

Version initiale

17-04-2025

APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Autocars H3-45 Année modèle: 2023 - 2024	Du 2PCH33492 <u>PC721282</u> jusqu'au 2PCH33493 <u>RC721553</u> incl.
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2023	Du 2PCVS3499 <u>PC721348</u> jusqu'au 2PCVS3495 <u>PC721492</u> incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, l'autocollant secondaire « RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS MOTEUR » doit être remplacé.

MATÉRIEL

Ensemble **WB24-36** qui inclut les pièces suivantes :

Description	Qté
AUTOCOLLANT RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS MOTEUR 	2

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

REPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT SECONDAIRE DES RENSEIGNEMENTS MOTEUR


1. Ouvrir la porte du compartiment du compresseur.




2. Soulever le levier pour déverrouiller la porte du compartiment moteur.



3. Ouvrir la porte du compartiment moteur.




4. Localiser l'autocollant secondaire « RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS MOTEUR » à remplacer.
5. Vérifier que le numéro de série du moteur est le même sur l'autocollant existant et sur le nouveau.



6. Utiliser un grattoir pour retirer entièrement l'autocollant existant.
7. Nettoyer la surface avec un dissolvant d'adhésif.




8. Apposer soigneusement le nouvel autocollant des renseignements moteur au même endroit.




NOTE IMPORTANTE
 Ne pas installer le nouvel autocollant sur l'ancien.

9. Fermer la porte du compartiment moteur.



10. Fermer la porte du compartiment du compresseur.



DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et 1/2 heure (0,5) de main-d'œuvre à la réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie).

- Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG24-36».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	1.00
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	012824P

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

