

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG18-03

DATE :	Février 2018	SECTION : 00 GENERAL
EXPIRATION:	Février 2020	
SUJET :	REPLACEMENT DE L'ÉGALISEUR DE BATTERIES	

APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de PrevoSt, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Autocars X3-45 Année modèle: 2018	Construit au Canada Du 2PCG33495 <u>JC736247</u> jusqu'au 2PCG33494 <u>JC736269</u> incl.
	Construit aux États-Unis Véhicule 4RKG33495 <u>J9737474</u> Et du 4RKG33494 <u>J9737448</u> jusqu'au 4RKG33494 <u>J9737465</u> incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, remplacer l'égaliseur de batteries dans le compartiment d'alimentation principal pour résoudre un problème logiciel.

Pour la mise à jour du programme multiplex, vous aurez besoin d'un portable avec le logiciel VPG et câble interface. Veuillez contacter votre gérant de support client PrevoSt pour cette mise à jour.

MATÉRIEL

Commandez l'ensemble WB18-03 qui inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
560492	VANNER CANBUS SÉRIE 80 AVEC FONCTION ISM	1

D'autres pièces pouvant être requises:

Pièce No	Description	Qté
502888	VIS HEX M6-1.0x35 G8.8 N500	4
5001848	RONDELLE BELLEVILLE .827 x .331 x .098 ép SS	4

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel.

Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation à la position OFF.

1. Ouvrir le compartiment principal d'alimentation situé à l'arrière du véhicule du côté trottoir.




Figure 1

2. L'égaliseur est situé au plafond du compartiment.




Figure 2

3. Retirer le cache-fils.
4. Conserver le cache-fils et la quincaillerie.




Figure 3

5. Débrancher toutes les connexions électriques.
6. Réinstaller les écrous sur les goujons (3x).




Figure 4

7. Enlever l'ancien égaliseur. Garder la quincaillerie pour réutilisation.
8. Réinstaller le cache-fils sur l'égaliseur enlevé.
9. Rebuter l'ancien l'égaliseur.
10. Installer le nouvel égaliseur avec la quincaillerie.

Serrer à **68 lb-po (7.7 Nm)**

Si la quincaillerie est endommagée ou perdue, commandez les pièces suivantes :

4x 502888 Vis M6 x 35

4x 5001848 Rondelle Belleville




Figure 5

11. Retirer le cache-fils.
12. Conserver le cache-fils et la quincaillerie.




Figure 6

13. Brancher toutes les connexions électriques, utiliser la quincaillerie fournie avec l'égaliseur.
14. Serrer les écrous des goujons à 100 lb-po (3x)




Figure 7

15. Réinstaller le cache-fils.




Figure 8

16. À l'aide d'un portable muni du logiciel VPG et du câble interface, mettre à jour le programme multiplex du véhicule aux versions minimums suivantes.
X3-45, NAE 2017 (06100113.**P07**)
VIP / MTH NAE 2017 (06100110.**P13**)
17. S'assurer du fonctionnement adéquat de l'égaliseur.

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1.0 h) de main-d'œuvre à la réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG18-03».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	06.10
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	560492

Accédez à tous nos bulletins à cette
adresse : <http://techpub.prevostcar.com/fr/>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous
à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant
"AJOUT" comme sujet pour recevoir les bulletins de garantie
s'appliquant à vos véhicules par courriel.

