

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG18-09

DATE :	Mars 2018	SECTION : 06 ÉLECTRIQUE
EXPIRATION:	Mars 2020	
SUJET :	SERTISSAGE DU CÂBLE DE MISE À LA MASSE DES BATTERIES	

Première version

2018-03-02

APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Autocars X3-45 Année modèle: 2018	Les véhicules suivants : 2PCG33495 <u>JC736264</u> , 2PCG33497 <u>JC736265</u> , 2PCG33499 <u>JC736266</u> 2PCG33490 <u>JC736267</u> , 2PCG33492 <u>JC736268</u> , 2PCG33496 <u>JC736273</u> 2PCG3349X <u>JC736275</u> , 2PCG33491 <u>JC736276</u> , 2PCG33493 <u>JC736277</u> 2PCG33495 <u>JC736278</u> , 2PCG33497 <u>JC736279</u>
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle: 2018	2PCBS3491 <u>JC736274</u>
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle: 2018	2PCCS3490 <u>JC736271</u> , 2PCCS3493 <u>JC736281</u>
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, un des câbles de mise à la masse des batteries peut avoir été incorrectement serti et doit être remplacé selon la procédure ci-dessous.

MATÉRIEL

Commandez l'ensemble #WB18-09 qui inclut la pièce suivante :

Pièce No	Description	Qté
069525	Câble de mise à la masse	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE


DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel.

1. Ouvrir la porte de moteur arrière droite et retirer le couvert des batteries.




2. Repérer le câble de mise à la masse **069525** branché au châssis (côté gauche; voir l'image ci-contre).




3. Débrancher le câble à la borne de la batterie et au châssis. Retirer le câble du véhicule.

Glisser le câble hors du support – couper l'attache câble au besoin.




REMARQUE : Nettoyer la borne du châssis de tout enduit caoutchouté.

DÉBRANCHER ET RETIRER LE CÂBLE



4. Remplacer le câble par le nouveau câble **069525** fourni.




5. Fixer le câble à la batterie et au châssis. Appliquer un couple de serrage de **170 lb-po.**

Appliquer une bande de vernis anti-altération (torque seal) au point de fixation côté batterie.

Appliquer de l'enduit caoutchouté à l'extrémité châssis.

Fixer le câble au support à l'aide d'une attache câble large.




BRANCHER LE CÂBLE
COUPLE DE
SERRAGE:
170 LB-PO

APPLIQUER
ENDUIT
CAOUTCHOITÉ

APPLIQUER VERNI
ANTI ALTÉRATION
(TORQUE SEAL)
(Côté batterie)



6. Remettre le commutateur d'allumage à la position ON et réenclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Remettre le couvert de batteries et démarrer le véhicule.



DISPOSITION DES PIÈCES

Pour obtenir un remboursement complet, les pièces remplacées doivent être retournées à PrevoSt conformément aux 'Instructions d'expédition de retour de pièces de garantie' accessibles sur <https://www.prevoStcar.com/fr/content/les-documents-de-garantie>. Svp joindre dans l'envoi une copie de la réclamation de garantie.

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et 1/2 heure (0.5) de main-d'œuvre à la réception des pièces et d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG18-09».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	06.11
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	069525

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir les bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

