

BULLETIN DE GARANTIE

BG24-15

DATE :	Mai 2024	SECTION : 03 SYSTÈME D'ALIMENTATION
EXPIRATION:	Mai 2026	
SUJET :	REPLACEMENT DES DÉCALQUES DE CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	

Version initiale

17-05-2024

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<p>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</p>	
Modèle	VIN
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2024 -	Du 2PCVS3496RC721598 jusqu'au 2PCV33496RC72181 incl.
<p>Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.</p>	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, les décalques de capacité de réservoir doivent être remplacés.

MATÉRIEL

Commandez l'ensemble **WB24-15** qui inclut la pièce suivante :

Pièce No	Description	Qté
406966	DÉCALQUE, CAPACITÉ DU RESERVOIR DE CARBURANT	2



D'autres pièces pouvant être requises:

Pièce No	Description	Qté
682989	NETTOYANT ANTISILICONE LENT (200)	QR

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.


Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

AVEC GROS SYSTÈME DE CLIMATISATION


1. Ouvrir la porte à carburant coté droite et repérer le décalque de capacité du réservoir.




2. Retirer l'ancien décalque de capacité du réservoir.
3. Nettoyer la surface avec le nettoyant anti-silicone 682989.




4. Installer le nouveau décalque 406966 au même endroit que l'ancien.
5. Fermer la porte à carburant côté droite.




6. Ouvrir la porte à carburant côté gauche et repérer le décalque de capacité du réservoir.



7. Retirer l'ancien décalque de capacité du réservoir.
8. Nettoyer la surface avec le nettoyant anti-silicone 682989.




9. Installer le nouveau décalque 406966 a la position indiquée.




AVEC PETIT SYSTÈME DE CLIMATISATION


1. Ouvrir la porte à carburant coté droite et repérer le décalque de capacité du réservoir.




2. Retirer l'ancien décalque de capacité du réservoir.
3. Nettoyer la surface avec le nettoyant anti-silicone 682989.




4. Installer le nouveau décalque 406966 au même endroit que l'ancien.
5. Fermer la porte à carburant côté droite.




6. Ouvrir la porte à carburant côté gauche et repérer le décalque de capacité du réservoir.



7. Retirer l'ancien décalque de capacité du réservoir.
8. Nettoyer la surface avec le nettoyant anti-silicone 682989.



9. Installer le nouveau décalque 406966 à la position indiquée.



DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et ½ heure (0,5) de main-d'œuvre à la réception du formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie).

- Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG24-15».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	03.00
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	400052

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

