



PREVOST

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001

INFORMATION DE MAINTENANCE

Im00-26



DATE :	Septembre 2000	SECTION :	16 - Suspension
SUJET :	ENTRETIEN À EFFECTUER SUR LE JOINT À ROTULE DU BRAS TRIANGULAIRE SUPÉRIEUR DE LA SUSPENSION INDÉPENDANTE (UPPER A-ARM)		

Remarque importante : Cet entretien est recommandé par Prévost Car dans le but de maintenir le bon fonctionnement de votre véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement n'est accordé pour l'entretien des véhicules.

APPLICATION


Modèle	VIN
Carrosserie d'Autocar XL-40, XL-45 & Entertainer Année modèle : 1998 - 2000	Du 2PCE33491W1026546 jusqu'au 2PCE33492Y1027028 incl.
Carrosserie d'Autocar XLII-40, XLII-45 & Entertainer Année modèle : 2000 - 2000	Du 2PCW33498Y1026924 jusqu'au 2PCY33495Y1027330 incl.
Carrosserie d'Autocar H3-45 VIP Année modèle : 1999 - 2000	Du 2PCV33499X1012458 jusqu'au 2PCV33494Y1013972 incl.

DESCRIPTION

Ceci fait partie de l'entretien régulier de la suspension de votre véhicule. Ajouter ce supplément à la section 16 du manuel de maintenance de votre véhicule.

ENTRETIEN À EFFECTUER SUR LE JOINT À ROTULE DU BRAS TRIANGULAIRE SUPÉRIEUR DE LA SUSPENSION INDÉPENDANTE (UPPER A-ARM)

DESCRIPTION	INTERVALLE	REMARQUE
Inspection visuel du soufflet d'étanchéité , vérifier qu'il ne soit pas perforé, qu'il n'y ait pas de fuites de graisse	Tous les 10 000 km	Remplacer le soufflet si perforé
Graisser à l'orifice de graissage (si présent) jusqu'à ce que de la graisse fraîche apparaisse au clapet de décharge	Tous les 10 000 km	Graisse Molykote Longterm 2/78 (préférable) ou NLGL No2 ou No 1 (acceptable)
Vérifier s'il y a un jeu entre la rotule et son logement (noter qu'un jeu de 1mm à 2 mm est normal et acceptable)	Tous les 30 000 km	Remplacer le joint s'il y a un jeu excessif



JOINT À ROTULE DU BRAS TRIANGULAIRE SUPÉRIEUR

Disposition des déchets:

Les déchets et les pièces polluantes doivent être disposées selon les lois, codes ou règlements environnementaux applicables (Municipal, Provincial / État, Fédéral).

