



**PREVOST**

**INFORMATION  
DE  
MAINTENANCE**

Im 97-35



<b>DATE:</b> Janvier 1998	<b>SECTION:</b> 3
<b>SUJET:</b> ATTACHE POUR LES TUYAUX DE SUCCION DU RÉSERVOIR À CARBURANT	

**APPLICATION:**

Modèle	VIN
Véhicules de série H * Année modèle: 1995 - 1998	Du 2P9H33415S1001284 jusqu'au 2PCH33490W1012358 incl.
Véhicules de Série XL * Année modèle: 1995 - 1998	Du 2P9L33490S1001497 jusqu'au 2PCM33492W1026504 incl.

**\*NOTE:**

Un bulletin de garantie (96-06A) a été émis en juillet 1996 concernant quelques véhicules 1995 et 1996 dont les tubes de succion du réservoir à carburant sont rigides, à l'effet que ces tubes de succion devraient être changés. Si ce changement n'a pas été fait, il sera obligatoire de le faire simultanément avec la pose de l'accessoire qui fait l'objet de la présente publication.

**DESCRIPTION**

Il est possible d'épuiser toute la quantité de carburant dans le réservoir en utilisant le système de préchauffage sur tous les véhicules. Les accessoires fonctionnant sur la prise auxiliaire du réservoir à carburant installés sur les maisons motorisées peuvent aussi engendrer ce problème.

L'installation de l'attache sur les tuyaux de succion du réservoir à essence donne deux avantages:

1. Une réserve de carburant réservée au groupe motopropulseur lorsque le système de préchauffage et/ou les accessoires ont consommé leur limite de carburant assignée.
2. La garantie d'efficacité des tuyaux de succion par l'entremise d'une limitation de leur liberté de déplacement à l'intérieur du réservoir.

**MATÉRIEL**

Pièce No	Description	Qté
032240	Ensemble complet d'attache de tuyaux de succion (Feuilles d'instructions incluses)	1

**Remarque:** Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.