


Bulletin de garantie

97-01

Date: **Janvier 1997**
 Section **23**
 Sujet: **ERRATUM DANS LE NUMÉRO DE SÉRIE DES VÉHICULES 1997**
 Application:

| Modèle | VIN |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tous les véhicules de la série XL Année modèle: 1997 | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Du 2PCL33490V1025988 jusqu'au 2PCM33495V1026141 incl.</p> |
| Tous les véhicules de la série H3 Année modèle: 1997 | <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Du 2PCH33415V1011620 jusqu'au 2PCH33491V1011816 incl.</p> |

DESCRIPTION

En raison d'une anomalie informatique, il y a une erreur dans le numéro d'identification (NIV) des véhicules mentionnés ci-dessus. Le numéro d'identification pour ces véhicules n'est pas en conformité avec la réglementation canadienne sur la sécurité des véhicules automobiles, notamment la norme RSVA 115. En effet, le neuvième caractère, en l'occurrence le caractère de contrôle, s'est fait attribuer une valeur incorrecte. De ce fait, tout le numéro d'identification est invalide. Dans certains cas, l'erreur a même empêché l'enregistrement du véhicule. Ce bulletin est une **campagne de rappel**.

MARCHE À SUIVRE

1. Enlever la mauvaise plaque du NIV(Fig. 1).
 Pour les véhicules H3, elle est située dans le coin gauche du pare-brise inférieur.
 Pour les véhicules XL, elle est située dans le coin droit du pare-brise inférieur.




FIGURE 1: LOCALISATION DE LA PLAQUE SUR LES VÉHICULES XL ET H3

-
2. Enlever la mauvaise plaque de certification située sur le mur à côté du siège du conducteur (Fig. 2).




FIGURE 2: LOCALISATION DU CERTIFICAT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

3. Installer les nouvelles plaques aux mêmes endroits que les anciennes.
5. **Renvoyer les mauvaises plaques, la feuille de certification de campagne de rappel et le formulaire A.F.A par courrier recommandé à la compagnie Prévost Car Inc. à l'attention de Martin Normand.**

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier. Nous vous rembourserons les pièces et une demie heure (0.5) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 97-01".

PREVOST

Certification de Campagne de Rappel

Nous attestons par la présente que les instructions relatives au Bulletin de Garantie # 97-01 ont été effectuées sur le véhicule ayant le numéro de série suivant:

2 P _____ (S.V.P. compléter.)

| | | | |
|------------|--|-------------|--|
| Compagnie | | | |
| Adresse | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Téléphone | | Télécopieur | |
| Signature: | | | |
| Date | | | |
| # A.F.A. | | | |

**S.V.P. retourner ce document complété avec votre
formulaire A.F.A.**