

PREVOST

**BULLETIN
DE
GARANTIE**

Bg06-08

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : Octobre 2006	SECTION : 06 - Électricité
EXPIRATION: Octobre 2008	
SUJET : REMPLACEMENT DE RELAIS 24 VOLTS DE LA BOITE DE JONCTION ARRIÈRE	

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars XLII-45 Année modèle: 2005 - 2006	Du 2PCX33495 <u>51028579</u> jusqu'au 2PCX33493 <u>61028906</u> incl.
XLII-45 Entertainer's Année modèle: 2005 - 2007	Du 2PCY33493 <u>51028584</u> jusqu'au 2PCY33493 <u>71729094</u> incl. sauf le 2PCY3349X <u>71029010</u>

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Pour certaines applications, les relais 24-volt #563332 doivent être remplacés par des relais améliorés dont les caractéristiques sont plus appropriés pour l'usage afin d'éviter tous risques de défaillance. C'est pourquoi il est impératif de remplacer tous les relais 24-volt #563332 dont la fonction implique l'alimentation électrique prolongée du bobinage.

MATÉRIEL

Commander les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté Autocar	Qté Entertainer
561707	Relais 24-volt	17	11

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

REMARQUE

Les relais à remplacer sont identifiés « VOLVO 24 V ». Certains relais Volvo 24-volt n'ont pas besoin d'être remplacés car ceux-ci ne sont alimentés que sur un très court laps de temps.

1. Dans le compartiment moteur, ouvrir le panneau d'accès de la boîte de jonction arrière.
2. Pour les autocars, remplacer les relais identifiés à la figure 1. Pour les véhicules de type Entertainer, remplacer les relais identifiés à la figure 2.




FIGURE 1 : BOITE DE JONCTION ARRIÈRE SUR VÉHICULE AUTOCAR

⚠ ATTENTION ⚠

Si vous conserver les anciens relais comme pièces de rechange, il est extrêmement important de ne pas les réutiliser pour le remplacement des relais suivants : R17, R26, R34, R36, R37, R38, R54, R78, R79, R80, R84, R86, R99, R103, R104, R105, R106.




FIGURE 2 : BOITE DE JONCTION ARRIÈRE SUR VÉHICULE DE TYPE ENTERTAINER

⚠ ATTENTION ⚠

Si vous conservez les anciens relais comme pièces de rechange, il est extrêmement important de ne pas les réutiliser pour le remplacement des relais suivants : R17, R26, R34, R36, R54, R78, R79, R80, R84, R86, R99,

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost Car. Nous vous rembourserons les pièces et un quart d'heure (0,25) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 06-08».