


Bulletin de garantie

95-29

Date: juillet 1995
 Section: 06
 Sujet: MODIFICATION À LA LAMPE D'APPOINT DANS LA TOILETTE
 Application:

Modèle	VIN
Autocar XL-45	Du 2P9L33490S1001497 jusqu'au 2P9L33496S1001598 inclusivement



V.I.N. 2P9L33490S1001497
 PREVOST CAR INC.
 875 ROUTE COMMERCIALE, ST-JEAN, CANADA



DESCRIPTION

Pour améliorer l'éclairage dans la toilette, le département d'ingénierie de Prevost Car a apporté une modification à l'allumage de la veilleuse. Elle allumera lorsque que la clé est à la position "ignition" au lieu d'allumer lorsque que les feux de position sont allumés. Procéder comme suit pour effectuer cette modification.

MATÉRIEL

Si le véhicule n'a pas de portes de porte-collis commander le coupe circuit.

Pièce Prevost #	Description	Qté
561790	Coupe circuit, 6 ampères	1

Remarque: Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) des batteries à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

- Ouvrir les portes arrières du véhicule. Ouvrir le panneau de la boîte de jonction arrière.
- Enlever le bout du câble # 73 de la borne # 26. Brancher le bout du câble # 73 sur la borne # 48. Référez-vous au décalque 064025 se trouvant sur la porte arrière gauche pour identifier les bornes dans la boîte de jonction arrière.
- Seulement si le véhicule n'a pas de portes de porte-collis, ajouter le coupe circuit CB50 de 6 ampères. Référez-vous au décalque 064025 pour situer le coupe circuit dans la boîte de jonction arrière. Si le véhicule a des portes de porte-collis vous n'avez pas à installer le coupe circuit.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier. Nous vous rembourserons les pièces et une demi (0,5) heure de main d'oeuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment complétée sur laquelle vous devrez mentionner "bulletin de garantie 95-29".

Date d'expiration: juillet 1996