

DATE: Mai 1994

NO: 94-12  
SECTION: 06**SUJET: NOUVEL EMPLACEMENT DU MONITEUR DES BATTERIES****APPLICATION:**

Modèle	V.I.N.
Autocar "XL"	À partir de 2P9L33409R1001798
Carrosseries d'autocar "XL" 40'	À partir de 2P9M3340XR1001801
Carrosseries d'autocar "XL" 45'	À partir de 2P9M33493R1001797
Carrosseries d'autocar "XL" 45'E	À partir de 2P9E33493R1001805

**DESCRIPTION**

De manière à regrouper tous les accessoires reliés aux batteries, le moniteur des batteries est maintenant localisé plus près de celles-ci.

Sur les carrosseries d'autocar "XL", le moniteur des batteries est maintenant fixé à la structure du véhicule, au-dessus du groupe de batteries, dans le compartiment moteur (Fig. 1).

Sur les autocars "XL", le moniteur des batteries est maintenant fixé à la structure du véhicule, au plafond du dernier compartiment à bagage, près des équilibreurs de batteries (Fig. 2).


**CARROSSERIES D'AUTOCAR "XL"**

Fig. 1

**AUTOCAR "XL"**

Fig. 2