



PREVOST

**INFORMATION
DE
MAINTENANCE**

Im97-12



DATE : Mai 1997	SECTION : 12
SUJET : ASSÉCHEUR D'AIR BENDIX AD-9	

APPLICATION

Modèle	VIN
Tous les véhicules de la série H3 Année modèle : 1994 - 1997	<p>2P9H33495R1001012, 2P9H33404R1001020 ET Du 2P9V33494S1001057 jusqu'au 2PCH33493V1012028 incl.</p>
Autocars de la série XL Année modèle : 1995 - 1998	<p>2P9L33408S1001538, 2P9L33408S1001541, 2P9L33403S1001544, 2P9L33409S1001547, ET Du 2P9L33409S1001550 jusqu'au 2PCL33496W1026310 incl.</p>

DESCRIPTION

Sur les véhicules ci-haut mentionnés, l'assécheur d'air Bendix AD-9 est disponible pour remplacer l'assécheur d'air Wabco. Malgré que l'assécheur d'air Wabco satisfait les exigences de fonctionnement habituelles, la plus grande capacité de filtration et de purge de l'assécheur d'air Bendix AD-9 peut s'avérer avantageuse dans certaines conditions. C'est pourquoi les ensembles suivants sont disponibles:

Véhicules de la série H3 : l'ensemble # 141940 permet de remplacer l'assécheur d'air Wabco (Prévost #641337) par l'assécheur d'air Bendix (Prévost # 641243).

Autocars XL-40 et XL-45 : l'ensemble # 141941 permet le même remplacement.

Remarque : Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.