

**PREVOST**

# INFORMATION DE MAINTENANCE

im97-19

**DATE: 26-08-97 SECTION: 18****SUJET: Ressorts plus rigides pour les trappes de ventilation sur le toit****APPLICATION:**

Modèle	VIN
Autocars H3 Année modèle: 1989 - 1997	Du 2P9H33401K1001029 jusqu'au 2PCH33492W1012121 incl.

**DESCRIPTION**

Dans certaines conditions de route, il est possible que les trappes de ventilation situées sur le toit s'ouvrent d'elles-mêmes. Pour éviter cet inconvénient, il existe un nouveau ressort plus rigide qui est installé selon la marche à suivre suivante.

**MATÉRIEL**

Pièce No	Description	Qté
790449	Ressort	4

**Remarque:** Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

**MARCHE À SUIVRE**

1. Dévisser les vis à épaulement de la trappe de ventilation (Fig. 1).
2. Enlever la trappe de ventilation et retirer les 4 ressorts situés à l'intérieur de celle-ci.

**Remarque:** Pour enlever les ressorts, tirer sur les deux tiges de chaque côté.

3. Installer les nouveaux ressorts (2 de chaque côté).
4. Réinstaller les tiges de la trappe de ventilation comme avant.




FIGURE 1: TRAPPE DE VENTILATION SUR LE TOIT D'UN H3-45

23126