



PREVOST

**INFORMATION
DE
MAINTENANCE**

Im99-26

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : Septembre 1999	SECTION : 23
SUJET : NOUVEAU RÉSERVOIR SEPTIQUE (H3) ET RÉSERVOIR SEPTIQUE AUXILIAIRE (XL-45)	

Remarque importante : Cette modification est recommandée par Prévost Car dans le but d'améliorer les performances de votre véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars H3-41 & H3-45 Année modèle : 1996 - 2000	Du 2CH33493T1011572 jusqu'au 2PCH33493Y1013457 incl.
Autocars XL-45 Année modèle : 1996 - 2000	Du 2PCM33499T1025930 jusqu'au 2PCL33493Y1027045 incl.

DESCRIPTION

Il est possible d'**acheter** un nouveau réservoir septique (H3) ou un nouveau réservoir septique auxiliaire (XL-45). Ceux-ci ont été améliorés autour du bouchon afin d'éviter la déformation et ainsi, en faciliter l'ouverture.

MATÉRIEL

Pour un véhicule de **série H3**, commander les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
404862	Réservoir septique	1
404337	Serpentin du système de chauffage (requis seulement pour les réservoirs avec système de chauffage)	1
5011027	FP nut #10 raccord (requis seulement pour les réservoirs avec système de chauffage)	2
5011028	FP fer #10 bague (requis seulement pour les réservoirs avec système de chauffage)	2
IS-99004	Instruction Sheet	1
FI-99004	Feuille d'instructions	1

Pour un véhicule de **série XL-45**, commander les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
404872	Réservoir septique auxiliaire	1
404337	Serpentin du système de chauffage (requis seulement pour les réservoirs avec système de chauffage)	1
5011027	FP nut #10 raccord (requis seulement pour les réservoirs avec système de chauffage)	2
5011028	FP fer #10 bague (requis seulement pour les réservoirs avec système de chauffage)	2
IS-99004	Instruction Sheet	1
FI-99004	Feuille d'instructions	1

Remarque : Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.