PREVOST

Feuille d'instructions

FI-07028A

INSTALLATION DU CADRE DE LIAISON ET DU CAOUTCHOUC D'ÉTANCHÉITÉ SUR LES FENÊTRES D'URGENCE DES AUTOCARS X3

Révision A 2018-12-10

MATÉRIEL

L'ensemble #294048 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	
297267	Caoutchouc d'étanchéité	1
299090	Cadre de liaison X3	
682989	Anti-silicone Standox (5 litres)	
684743	Colle Plexus MA 832 (490 ml)	
680808	Mélangeur 10-24, 10:01 ratio	
684685	Colle Simson 70-03 noire (290 ml)	
IS-07028A	Instruction Sheet	
FI-07028A	Feuille d'instructions	1

MATÉRIEL FACULTATIF


Pièce No	Description	
680951	Pistolet manuel pour l'application de la colle Plexus MA 832	A/B


MARCHE À SUIVRE





Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

Retirer de la structure toutes les sections du caoutchouc d'étanchéité endommagées. Enlever le maximum de colle et de résidus à l'aide d'un grattoir, d'une ponceuse à ruban ou d'une brosse métallique.









24	Comprimer le caoutchouc d'étanchéité avec un rouleau plat. Vérifier que le caoutchouc est bien appuyé tout le tour. Au besoin, comprimer à nouveau.	OUI
25	Appliquer un mince cordon de colle	NON
25	Simson MS-Polymère 70-03 noire, faire un joint de Ø4mm. ATTENTION: Un cordon de colle trop gros pourrait empêcher le bon fonctionnement du caoutchouc d'étanchéité (684685 – 290 ml), Lisser avec le doigt. Ne pas mettre d'eau ou de savon, cela pourrait endommager le ruban mousse.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
26	Faire un joint étanche. Un débordement mince sur le cadre est permis (pas esthétique). Par contre, un débordement avec mottes n'est pas acceptable.	OUI