

PREVOST

Bulletin de garantie

95-28

Date: **Septembre 1995**
Section: **22**
Sujet: **DÉCALQUE DE SÉCURITÉ RELATIF AU COMPARTIMENT
CONDENSEUR**

Application:

Modèle	VIN
Véhicule de la série H3 équipés d'un système A/C	Du 2P9H33408L1001031 jusqu'au 2P9H33412S1001288 incl.



DESCRIPTION

Afin de standardiser votre véhicule avec nos spécifications de la chaîne de production, nous vous demandons d'apposer l'instruction de sécurité suivante sur votre véhicule.

MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
402792	Autocollant bilingue, inclus avec ce bulletin	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir le compartiment du condenseur. Se référant à la figure 1, identifier l'endroit sur la boîte de jonction où l'autocollant doit être installé, nettoyer parfaitement la surface.
2. Enlever la feuille protectrice à l'endos de l'autocollant puis apposer l'autocollant.




FIGURE 1: COMPARTIMENT DU CONDENSEUR

22096