



**PREVOST**

# INFORMATION DE MAINTENANCE

**IM25-82**

DATE : Avril 2025	SECTION : 13 ROUES MOYEUX ET PNEUS
SUJET : <b>RESSERRAGE DE L'AFFICHEUR TPMS</b>	

Version initiale

25-04-2025

## *REMARQUE IMPORTANTE*

*Cette modification est recommandée par PrevoSt dans le but d'améliorer les performances de votre véhicule. Notez qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.*

## APPLICATION

Modèle	VIN
Volvo 9700 US/CAN Année modèle : 2024 - 2025	 Du 3CET2W422R5212744 jusqu'au 3CET2W425S5216969 incl.

## DESCRIPTION

Sur les véhicules concernés par cette information de maintenance, l'afficheur TPMS peut être desserré. Resserrer les vis du support de l'afficheur pour le fixer correctement.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



# La sécurité avant tout!



## MARCHE À SUIVRE




### DANGER



Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

1. Retirer l'afficheur du système TPMS situé sur le tableau de bord.



2. Resserrer les vis qui fixent le support de l'afficheur. Appliquer un couple de 8 Nm  $\pm$ 1 (71 lb-in  $\pm$ 9). Si une vis est endommagée, la remplacer par une nouvelle vis 70368861.



3. Réinstaller l'afficheur TPMS.



## DISPOSITION DES PIÈCES

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : <http://techpub.prevostcar.com/fr/>  
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

**Propriétaire de véhicules?**  
Contactez-nous à [technicalpublications\\_prev@volvo.com](mailto:technicalpublications_prev@volvo.com) en spécifiant "AJOUT"  
comme sujet pour recevoir les bulletins de garantie  
s'appliquant à vos véhicules par courriel.

