



PREVOST

INFORMATION DE MAINTENANCE

Im99-29

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



PREVOST

DATE : Novembre 1999	SECTION : 07
SUJET : RELOCALISATION DU RENIFLARD DE LA TRANSMISSION WORLD	

Remarque importante : Cette modification est recommandée par Prévost Car dans le but d'améliorer les performances de votre véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars H3-41 & H3-45 Année modèle : 1994 - 1999	Du 2P9H33495R1001012 jusqu'au 2PCH33494X1013028 incl.
Autocars XL-40 & XL-45 Année modèle : 1994 - 1999	Du 2P9L33409R1001820 jusqu'au 2PCL33491X1026867 incl.
Carrosseries d'autocars VIP-45 Année modèle : 1995 - 1999	Du 2P9V33494S1001057 jusqu'au 2PCV33492X1013029 incl.
Carrosseries d'autocars XL-40 (M), XL-45 (M5), Entertainer (ME) Année modèle : 1994 - 1999	Du 2P9M33493R1001797 jusqu'au 2PCM33498X1026878 incl.

DESCRIPTION

Prévost Car Inc. désire informer sa clientèle qu'un ensemble est disponible pour relocaliser le reniflard de la transmission. La relocalisation a pour effet de placer le reniflard à un endroit mieux protégé contre l'accumulation de saleté.

MATÉRIEL

L'ensemble #071171 comprend :

Pièce No	Description	Qté
060840	Plaque de support	1
071170	Boyau de mise à l'air libre	1
500440	Rondelle plate	1
500476	Rondelle frein M8	1
500574	Boulon 10-24 X 1 1/4	1
500786	Écrou 10-24	1
502790	Vis d'assemblage M8 X 20	1
504601	Pince de retenue	1
949746	Pince de retenue	1
5001194	Boulon M12	1
IS-98121B	Instruction sheet	1
FI-98121B	Feuille d'instructions	1

Remarque : Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.